

# 田尻小学校通学路対策箇所図

**【対策検討メンバー】**  
 ・教育委員会、小学校、PTA  
 ・道路管理者(県道・市道)  
 ・古川警察署

・ポンプ小屋付近のフェンスの設置は不十分のため敷地内に入れるため危険  
 〈対策メニュー〉  
 ・ポンプ小屋周辺のフェンス整備を管理者へ依頼


・深い用水路で灌漑期には水量が上がり流れも速くなるため、転落した場合危険  
 〈対策メニュー〉  
 ・用水路沿いに転落防止柵を水路管理者へ設置依頼

・ポンプ小屋付近のフェンスの設置は不十分のため敷地内に入れるため危険  
 〈対策メニュー〉  
 ・ポンプ小屋周辺のフェンス整備を管理者へ依頼

・北側と南側の道路がカーブにより見通しが悪く危険  
 〈対策メニュー〉  
 ・注意喚起の看板設置  
 ・道路に係る雑木等の伐採  
 ・継続的な登校指導により注意喚起する

・道路が整備され、栗原・登米方面から古川市街地に行く車が多くなり事故も多くなっている危険  
 〈対策メニュー〉  
 ・信号機の設置  
 ・継続的な登校指導により注意喚起する


--- : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所



# 沼部小学校通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校、PTA
- ・道路管理者(県道・市道)
- ・古川警察署




# 大貫小学校通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、小学校、PTA  
・道路管理者(県道・市道)  
・古川警察署

・途中から歩道が無くなり、路側帯だけのカーブのため、見通しも悪く危険  
(対策メニュー)  
・出来る限り路側帯に寄り、1列で通行するように指導する  
・路肩除草により視界を確保する  
・カーブ注意の看板設置

・交通量が多く、スピードを出して通行する車両が多く、路側帯が狭く自転車など通行時危険  
(対策メニュー)  
・出来る限り路側帯に寄り、1列で通行するように指導する  
・横断歩道の引き直し  
・横断歩道の待機場所に穴があるので修繕する



--- : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所