

大崎市教育委員会教育施設関係 東北地方太平洋沖地震・被害状況報告

(H23.03.25現在)

施設名		建物				屋内運動場		備考
地域	施設区分	名称	種別	危険度判定	被害状況	危険度判定	被害状況	
古川	幼稚園	にじの子幼稚園	園舎	○	特に大きな被害なし			
古川	幼稚園	東大崎幼稚園	園舎	○	特に大きな被害なし			
古川	幼稚園	ゆめのさと幼稚園（宮沢小学校内）	園舎	○	特に大きな被害なし			
古川	幼稚園	富永幼稚園	園舎	○	浄化槽配管破損等			
古川	幼稚園	敷玉幼稚園	園舎	○	職員用便所、遊戯室サッシ等破損			
古川	幼稚園	長岡幼稚園	園舎	○	特に大きな被害なし			
松山	幼稚園	松山幼稚園	園舎	○	特に大きな被害なし			
鹿島台	幼稚園	鹿島台第一幼稚園	園舎	△	ホール天井材・照明器具の落下等			修繕工事後使用可
鹿島台	幼稚園	鹿島台第二幼稚園	園舎	△	一部教室天井材等落下			修繕工事後使用可
鳴子	幼稚園	鳴子幼稚園	園舎	○	特に大きな被害なし			
鳴子	幼稚園	川渡幼稚園	園舎	○	特に大きな被害なし			
田尻	幼稚園	田尻幼稚園	園舎	○	幼児用便所・遊戯室壁面タイルの浮き等			
田尻	幼稚園	大貫幼稚園	園舎	△	上下水道設備漏水等			修繕工事後使用可
古川	小学校	古川第一小学校	中校舎	△	建物継ぎ目破損・職員室床傾斜・水道管漏水等	○	特に大きな被害なし	修繕工事後使用可
古川	小学校	古川第一小学校	北校舎	×	窓枠、壁破損落下物多数			使用不可
古川	小学校	古川第一小学校	南校舎	×	倒壊の恐れあり			使用不可
古川	小学校	古川第二小学校	校舎	○	給水管漏水・窓ガラス破損等	×	照明器具落下等	修繕工事後使用可
古川	小学校	志田小学校	校舎	○	一部照明器具等落下	○	特に大きな被害なし	
古川	小学校	長岡小学校	校舎	○	給水管漏水・暖房用配管破損等	×	天井一部材落下等	修繕工事後使用可
古川	小学校	東大崎小学校	校舎	○	建物継ぎ目破損等	○	特に大きな被害なし	
古川	小学校	宮沢小学校	校舎	○	特に大きな被害なし	×	外装材の隙間・ひび割れ等	修繕工事後使用可
古川	小学校	富永小学校	校舎	○	受水槽配管破損等	×	内装材落下等	修繕工事後使用可
古川	小学校	西古川小学校	校舎	○	特に大きな被害なし	×	内装材落下等	修繕工事後使用可
古川	小学校	敷玉小学校	校舎	○	上下水道管・受水槽破損・ガス漏れ等	×	筋交い損傷	修繕工事後使用可

(応急危険度判定・凡例) ○:調査済み, △:要注意, ×:危険

大崎市教育委員会教育施設関係 東北地方太平洋沖地震・被害状況報告

(H23.03.25現在)

施設名			建物				屋内運動場		備考
地域	施設区分	名称	種別	危険度判定	被害状況	危険度判定	被害状況		
古川	小学校	清滝小学校	校舎	○	特に大きな被害なし	△	電気分電盤落下等	修繕工事後使用可	
古川	小学校	古川第三小学校	校舎	○	建物継ぎ目破損, 水道管・受水槽・高架水槽破損等	○	給水管の漏水等		
古川	小学校	高倉小学校	校舎	○	外階段のズレ	○	特に大きな被害なし		
古川	小学校	古川第四小学校	校舎	○	給水管破損等	○	特に大きな被害なし		
古川	小学校	古川第五小学校	校舎	○	上下水道管破損等	○	特に大きな被害なし		
松山	小学校	松山小学校	校舎	○	特に大きな被害なし	×	天井材の落下等	修繕工事後使用可	
松山	小学校	下伊場野小学校	校舎	×	給水管破損等	×	窓・照明器具等破損	修繕工事後使用可	
三本木	小学校	三本木小学校	校舎	○	テラス前の段差等	○	特に大きな被害なし		
鹿島台	小学校	鹿島台小学校	校舎	△	建物継ぎ目破損, 天井材の落下等	○	特に大きな被害なし	修繕工事後使用可	
鹿島台	小学校	鹿島台小学校	木造校舎	△	外壁材落下の恐れ				
鹿島台	小学校	鹿島台第二小学校	校舎	○	ガラス破損等	△	ステージ照明落下の恐れ	修繕工事後使用可	
岩出山	小学校	岩出山小学校	校舎	○	水道管破損等	△	天井材の落下等	修繕工事後使用可	
岩出山	小学校	西大崎小学校	新校舎	○	特に大きな被害なし	○	照明用配線脱落等		
岩出山	小学校	西大崎小学校	旧校舎	×	ガラス・照明器具破損, 給水管破損等			修繕工事後使用可	
岩出山	小学校	上野目小学校	校舎	○	建物継ぎ目破損等	○	特に大きな被害なし		
岩出山	小学校	池月小学校	校舎	○	建物継ぎ目破損・給水管破損等	×	内装材落下等	修繕工事後使用可	
岩出山	小学校	真山小学校	校舎	△	給水管破損等照明器具落下等	×	照明器具等の落下	修繕工事後使用可	
鳴子	小学校	鳴子小学校	校舎	○	建物継ぎ目破損等	○	特に大きな被害なし		
鳴子	小学校	中山小学校	校舎	○	特に大きな被害なし	○	特に大きな被害なし		
鳴子	小学校	川渡小学校	校舎	○	給水管破損等	○	特に大きな被害なし		
鳴子	小学校	鬼首小学校	校舎	○	特に大きな被害なし	○	特に大きな被害なし		
田尻	小学校	田尻小学校	校舎	○	建物継ぎ目破損, 暖房設備配管破損	○	特に大きな被害なし		
田尻	小学校	沼部小学校	校舎	○	特に大きな被害なし	○	特に大きな被害なし		
田尻	小学校	大貫小学校	校舎	○	建物継ぎ目破損, 水道管破損等	○	渡り廊下壁破損等		

(応急危険度判定・凡例) ○:調査済み, △:要注意, ×:危険

大崎市教育委員会教育施設関係 東北地方太平洋沖地震・被害状況報告

(H23.03.25現在)

施設名			建物			屋内運動場		備考
地域	施設区分	名称	種別	危険度判定	被害状況	危険度判定	被害状況	
古川	中学校	古川中学校	校舎	○	給水管・受水槽等破損	○	特に大きな被害なし	
古川	中学校	古川北中学校	校舎	△	ガラス破損等	○	特に大きな被害なし	修繕工事後使用可
古川	中学校	古川西中学校	校舎	○	建物継ぎ目破損, ガラス破損等	○	特に大きな被害なし	
古川	中学校	古川東中学校	校舎	×	沈下による校舎の傾き	△	屋内運動場入口部破損等	(校)使用不可(屋)修繕後使用可
古川	中学校	古川南中学校	校舎	○	建物継ぎ目破損, 室外機等破損	×	筋交い損傷, 天井材落下等	修繕工事後使用可
松山	中学校	松山中学校	校舎	○	特に大きな被害なし	△	照明器具落下等	修繕工事後使用可
三本木	中学校	三本木中学校	校舎	○	特に大きな被害なし	○	特に大きな被害なし	
鹿島台	中学校	鹿島台中学校	校舎	△	建物継ぎ目破損, 一部天井材落下, ガラス・給水管破損等	×	ガラス破損・落下等	修繕工事後使用可
岩出山	中学校	岩出山中学校	校舎	×	天窓ガラス破損, 給水管破損等	○	特に大きな被害なし	修繕工事後使用可
鳴子	中学校	鳴子中学校	校舎	○	建物継ぎ目破損等	○	特に大きな被害なし	
田尻	中学校	田尻中学校	校舎	○	建物継ぎ目破損等	○	特に大きな被害なし	

(応急危険度判定・凡例) ○:調査済み, △:要注意, ×:危険