

■ 耐震診断結果公表 ■

要安全確認計画記載建築物

令和元年7月1日現在

○ホテル, 旅館

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	災害時の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考					
							内容	実施時期						
1	鳴子ホテル	大崎市鳴子温泉字湯元36番地	ホテル	避難所										
	青葉館39年棟 (RC造)									(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.02 C _{TU} S _D = 0.640			Iso=0.6
	青葉館45年棟 (SRC造)									(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」1997年版(鉄骨が充腹材の場合)	Is/Iso= 1.02 C _{TU} S _D = 0.280			Iso=0.6
2	鳴子観光ホテル	大崎市鳴子温泉字湯元41番地	ホテル	避難所										
	B棟・D棟 (RC造)									(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 1.03 C _{TU} S _D = 0.630			Iso=0.6
	C棟 (SRC造)									(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版) (鉄骨が充腹材・非充腹材の場合)	Is/Iso= 1.02 C _{TU} S _D = 0.500			Iso=0.6
3	大江戸温泉物語 幸雲閣	大崎市鳴子温泉字車湯17番地1	ホテル	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.02 C _{TU} S _D = 0.640			Iso=0.6					