

## 大崎市内通学路の要対策箇所一覧

### 【古川第一小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道古川佐沼線	大崎市古川城西1丁目	横断歩道は所々あるが、交通量が多いため信号機が無く危険	－	・注意喚起を継続して行う ・横断歩道が消えかかっている箇所を引き直す ・「黄色い旗」が無くなっているため補充する	学校警察
国道4号	国道4号と国道347号と県道の交差点地下通路	・地震により電柱が傾いたままのため、地下道手前の歩道が狭くなり危険 ・地下道を自転車がスピードを出して通過し、歩行者と接触の危険性が高くなるため危険	－	・電柱の傾きを直す ・地下道内は自転車を降りて通過するように注意看板を設置するなどの対策をする	国道
市道緒絶川西線	大崎市古川二ノ構 正門前交差点	交通量が多く、カーブで見にくく歩道も狭いため危険	－	・注意喚起のため看板を設置し、職員により登下校指導を行う ・通学路であることとの表示を路面標示で示す ・時間帯交通規制の標識を見やすく再設置	学校建設課警察

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、仙台河川国道事務所古川国道維持出張所及び鳴子国道維持出張所、宮城県北部土木事務所、建設課、古川警察署

### 【古川第二小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道李坪線・市道福沼小泉線	大崎市古川福沼三丁目17地先(交差点)	道路幅が狭く交通量も多い交差点で見通しが悪く危険	－	・注意喚起のため看板を設置する ・停止線を明確に引き直し、路面標示等をする	学校警察
公衆用道路	大崎市古川福沼三丁目(学校体育館北側十字路)	見通しの悪い交差点のため危険	－	・注意喚起のため看板を設置する ・停止線を引き直し、路面標示等をする	学校警察

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宮城県北部土木事務所、建設課、古川警察署

### 【志田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道飯川耳取線	大崎市古川飯川字大隈 志田踏切	踏切部だけに歩道が無く、交通量も多いため危険	③	・危険箇所を具体的に示したハザードマップを作成し各家庭に配布し注意喚起を行う ・交通安全教室などの開催で安全な踏切通過の仕方を指導する ・踏切部の拡幅と歩道設置をJRと協議する	学校建設課
国道347号	大崎市古川飯川字熊野41-1地先(交差点)	歩道部を横切って出入りする車が多く危険	－	・危険箇所を具体的に示したハザードマップを作成し各家庭に配布し注意喚起を行う ・縁石の間隔が、規定より広い場合は指導する ・歩道とコンビニ敷地境をはっきりさせ、歩道部を明確にする	学校宮城県
国道347号	大崎市古川飯川字熊野79地先(古川支援学校入口前)	交通量が多く、信号機が無いため危険	－	・危険箇所を具体的に示したハザードマップを作成し各家庭に配布し注意喚起を行う ・横断歩道に黄色い旗を設置 ・横断歩道の引き直し	学校警察
国道347号	大崎市古川飯川字十文字20地先から東側	交通量が多く、歩道が片側だけで危険	－	・危険箇所を具体的に示したハザードマップを作成し各家庭に配布し注意喚起を行う ・歩道設置を検討する	学校宮城県
市道飯川荒田目線	大崎市古川飯川字熊野 飯川熊野神社前交差点	歩道は有るが道幅が狭く危険を感じる	－	・危険箇所を具体的に示したハザードマップを作成し各家庭に配布し注意喚起を行う ・注意喚起の看板を設置する	学校建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、建設課、古川警察署

【西古川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道古川停車場清水線	大崎市古川新堀字旭町(駅前十字路)	倒壊しそうな家屋があり危険	—	解体について市担当課と協議	大崎市
県道古川停車場清水線	大崎市古川保柳字氏子(学校前)	交通量が多く道幅も狭い道路で歩道が無いため危険	—	・道路拡幅等ができるか検討する ・注意喚起看板等で注意を啓発する	宮城県 学校
農道	大崎市古川保柳字城野 陸羽東線西側線路沿	電柱が傾いているため危険	—	電力へ修繕依頼	東北電力

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、建設課、古川警察署

【長岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道古川岩出山線	大崎市古川荒谷字樋ノ口(学校前信号)	カーブになるところに歩道及び横断歩道があり、車が誤って直進してくる危険性がある	—	・学校出入口に学校の看板を目立つように設置してドライバーへ啓発する ・万一車が直進してきても安全を確保出来るように防護柵を設置する ・継続的な登下校時の指導により生徒に危険性を認識させる(注意させる)	学校 宮城県
市道荒谷馬場線	大崎市古川小野字沢田 旧国道4号	R4号の渋滞を避けるため狭い市道を通る車が多く危険	—	・通学路であることなどを認識させる注意看板、路面標示などの設置 ・継続的な登下校時の指導により生徒に危険性を認識させる(注意させる)	建設課 学校
市道荒谷竹ノ花線	大崎市古川荒谷地内住宅地 旧国道4号	R4号の渋滞を避けるため狭い市道を通る車が多く危険	—	・通学路であることなどを認識させる注意看板、路面標示などの設置 ・継続的な登下校時の指導により生徒に危険性を認識させる(注意させる)	建設課 学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、建設課、古川警察署

【宮沢小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道西館荒町線	大崎市古川宮沢字内林41地先(県道とのT字路)	変形のT字路で西側と南側で一時停止をしないで通過する車両が多いため危険	—	・停止線の引き直し ・路面標示(T字等)の設置	警察 建設課
市道裏馬田一本杉線	大崎市古川宮沢字内林(宮沢ゲートホール場前)	三叉路で見通しが悪く危険	—	・停止線の引き直し ・路面標示(T字等)の設置 ・見通しを良くするため、隣接する民家の植木の剪定をお願いする	警察 建設課
県道古川一迫線 市道宮沢三丁目線	大崎市古川宮沢字新田町82地先(県道とのT字路)	・緩やかなカーブであるが、塀や垣根などで見通しが悪い ・交通量が多く、停止線が消えかかっていることもあり一時停止しない車両もあり危険	—	一時停止の看板設置及び停止線の引き直し	警察

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宮城県北部土木事務所、建設課、古川警察署

【東大崎小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道古川中央線	大崎市古川大崎(土淵橋から駅方面)	・道が狭くカーブのため対向車や歩行者が見えにくく、見通しが悪い ・注意看板が橋の欄干の陰になりに見えにくい		・地区巡視、街頭指導の徹底 ・注意看板を見えやすい場所に移動する	学校
国道47号 県道西古川停車場 清水線	大崎市古川清水字三丁目(国道と県道の交差点)	信号で待機する場所が狭く、国道から県道に入る際、幅員が狭隘のため車がすれ違うことも困難なため危険		・地区巡視、街頭指導の徹底 ・県道の拡幅	学校 宮城県
市道宮沢三丁目線	大崎市古川清水 藤棚橋(江合川)	幅員が狭く、高欄も低いいため転落する危険がある	—	・地区巡視、街頭指導の徹底 ・転落防止柵を設置出来るか河川管理者と協議	学校 建設課
市道台所線 市道古川中央線	大崎市古川新田(宿台所橋付近交差点)	4方向の一時停止交差点だが、交通量も多く一時不停止する車両も多いため危険	—	・地区巡視、街頭指導の徹底、及び保護者による定期的な街頭指導の実施 ・信号機の設置	学校 警察

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、建設課、古川警察署

【富永小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道旧役場線	大崎市古川休塚字ニツ江 県道古川登米線に抜ける道路	道幅が狭く歩道の無い箇所もあり、河川工事の関係で交通量が多く危険	—	注意看板の設置	建設課
〃	〃	側溝に蓋が無いいため、車を避けるとき落ちる危険性がある	—	・側溝蓋を設置 ・継続的な登下校指導により注意喚起する	建設課 学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宮城県北部土木事務所、建設課、古川警察署

【清滝小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道古川一迫線	大崎市古川北宮沢字南原地内	・道幅が狭くカーブが続き大変見通しが悪く危険 ・歩道が無く路肩も狭いため、車を除けるスペースが無い ・登下校時の交通量が特に多く、大型車両も頻繁に通行しているため危険	—	・県道拡幅 ・巡視、街頭指導を更に強化し、注意を喚起する ・路肩注意の看板等の設置	学校 警察 宮城県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、建設課、古川警察署

【敷玉小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道古川松山線	大崎市古川下中目字六軒丁36地先	横断歩道が無い場所を横断するので危険	—	・地区懇談会等で保護者とも現地を確認し、児童に注意を促す ・蓋の無い道路側溝へ蓋をし、歩道として歩けるようにする ・信号機の設置又は横断歩道の設置	学校 宮城県
県道古川松山線	大崎市古川下中目字要害15地先	横断歩道が無い場所を横断するので危険	—	・地区懇談会等で保護者とも現地を確認し、児童に注意を促す ・「減速」などの注意看板の設置 ・信号機の設置又は横断歩道の設置	学校 宮城県
県道小牛田松島線	大崎市古川下中目字経壇	志田橋架替工事に伴う道路脇のトンパックで見通しが悪く危険	—	・地区懇談会等で保護者とも現地を確認し、児童に注意を促す ・信号機の設置又は横断歩道の設置	学校 宮城県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、建設課、古川警察署

【古川第三小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道第三小北線	大崎市古川中島町 県道古川松山線に抜ける道路	見通しは良いが、そのため車のスピードが出る場所。道幅が狭く南児童館に通う児童も多く、何らかの規制が必要	－	・時間帯による交通規制を検討 ・通学路を示す標識の設置	警察 学校
県道古川松山線	大崎市古川中里三丁目10-39地先(緒絶川沿い十字路)	過去に死亡事故が発生した危険な場所	－	・注意喚起を継続して行う ・注意喚起の看板の設置を行う	学校 建設課
市道第三小前線	大崎市古川金五輪一丁目～中里四丁目	・横断歩道の隅切り部分が広く、車に巻き込まれる恐れがある。また、歩道幅員が狭いため危険	－	・待機場所の変更を検討し、とまれの足形の路面標示及びカラー舗装などによる歩車道の分離	建設課 学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宮城県北部土木事務所、建設課、古川警察署

【高倉小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道坂本古川線	大崎市古川堤根字猪狩(猪狩バス停付近)	幅員が狭く見通しが悪く交通量も多い、歩道も無く普通車同士ですれ違うことも難しい	－	・注意喚起の看板等を設置し、街頭指導を行い交通事故防止に努める ・橋梁拡幅	学校 宮城県
市道猪狩新江線	大崎市古川新沼字行人堰(夜泣橋)	車1台分ほどの幅員しかなく、水路脇などもフェンスが無いいため容易に水路に降りれるため危険	－	・注意喚起の看板等を設置し ・フェンスの設置	学校
県道坂本古川線	大崎市古川中沢字中沖(十字路交差点)	朝夕の交通量が多く常に渋滞するが信号が無いため、児童の横断が危険	－	・注意喚起の看板等を設置し、街頭指導を行い交通事故防止に努める ・信号機の設置	学校 警察

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、建設課、古川警察署

【古川第四小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道福浦中道線	大崎市古川福浦一丁目 清水川周辺	見通しが悪いカーブで交通量が多く、スピードを出す車が多いため、横断するのに危険	－	・清水川のフェンスを一部撤去し歩道を設置し歩車道の分離を検討する ・地域住民へ呼び掛け注意を促す	建設課 学校
市道江合街道中線	大崎市古川福浦一丁目 住宅地内	住宅地内の道路が整備され4号に抜ける車が多く交通量が増えたため危険	－	・通学路の変更を検討する ・登校時にパトカーで警戒する ・路面標示にて交差点が分かるようにする	学校 警察 建設課
県道古川一迫線	大崎市古川小泉字大小509-1地先	交通量が多く、スピードを出す車が多いため、横断するのに危険	－	・最寄りの横断歩道を利用するように指導を行う ・近くに横断歩道の設置を検討する	学校 警察

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、建設課、古川警察署

【古川第五小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
国道4号	大崎市古川穂波(亀ノ子交差点)	国道横断の信号時間が短く、歩行者の横断時間が足りなく危険	－	・信号機の時間を調整する ・国道交差点改良に伴い検討する	警察 国道
市道古南1号線	大崎市古川穂波一丁目～二丁目 パレットおおさき前交差点及び交差点までの市道	交差点まで交通量が多い市道を横断するとき歩道が無い箇所もあるため危険、また、線路を横断する市道も歩道が無いため危険	③	北側からの通学者のための道路新設及び歩道設置	建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、仙台河川国道事務所古川国道維持出張所、宮城県北部土木事務所、建設課、古川警察署

【松山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道鹿島台高清水線	大崎市鹿島台長尾字宮下156地先	交通量が多く見通しが悪く、横断歩道やカーブミラーがなく危険	－	・横断歩道設置に向けて、道路脇の滞留地帯設置の必要があり地権者の確認が必要 ・継続的な登校指導による注意喚起をする	警察 学校
県道大迫松山線	大崎市鹿島台千石字松山232-1地先(交差点)	見通しが悪く自動車事故多発地帯で、横断歩道やカーブミラーがなく危険	－	・カーブミラーは増設設置してあるので、登校指導による注意喚起を行う ・横断歩道の設置	宮城県 警察
市道広岡文化丁線	大崎市松山千石 文化丁公民館～広岡	幅員が狭く歩道が無い、見通しの悪い箇所も有り危険	－	・道路の東西入口に注意喚起の看板等を設置 ・継続的な登校指導による注意喚起を行う	建設課 学校
市道町横町金ヶ崎線	大崎市松山金谷字金ヶ崎(市道交差点)	カーブが多く見通しが悪いため危険で横断歩道の設置が必要	－	・横断歩道の設置 ・継続的な登校指導による注意喚起を行う	警察 学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、松山総合支所産業建設課、古川警察署

【下伊場野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道涌谷三本木線 県道利府松山線	大崎市松山下伊場野字松木(県道交差点)	登下校時の交通量が多く、変則十字路で横断歩道だけ設置されており、信号機が無いため危険であり、なかなか渡れない	－	・横断時に使用する黄巴旗を当該児童に待たせドライバーへ歩行者が横断することを注意してもらう ・信号機を設置	警察
市道伊場野線	大崎市松山下伊場野字大柳(学校前通り)	県道の抜け道として通行する車で渋滞し、児童が右側を通行出来ず左側を通行しているが、道幅が狭いため事故の発生が心配されている	－	・志田橋等の工事が完成後交通の流れが改善されると思うが、完成後も変わらない状況の場合は通学時間帯の車両通行を避けるように呼びかける看板等を設置する	宮城県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、松山総合支所産業建設課、古川警察署

【三本木小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道涌谷三本木線	大崎市三本木字南町29地先(県道交差点)	変則カーブで見通しが悪く、電柱により道路が狭くて危険	－	・カーブミラーの設置 ・通学路の適切な表示を行う	大崎市 宮城県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、三本木総合支所産業建設課、古川警察署

【鹿島台小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道須摩屋平渡線	大崎市鹿島台平渡字大沢(鷹待獄バス停付近)	歩道部分にナンバーが外れた自動車が放置しており、自転車通学の妨げになっている	—	車両の所有者に注意喚起と移動要請	警察
市道須摩屋平渡線	大崎市鹿島台平渡字小沢(野蒜街道第2踏切)	踏切部に於いて、交通量が多いが歩道と車道の区別が無く、遮断機が下りた時歩行者の待機場所と踏切内が狭いため歩行スペースが無いので危険	—	・保護者や児童に注意喚起 ・歩道設置を検討する	学校建設課
国道346号	大崎市鹿島台木間塚字姥ヶ沢80-1地先	歩道や信号での待機場所が無いため危険	—	・待機場所の確保 ・継続的な登校指導による注意喚起を行う	宮城県学校
公衆用道路	大崎市鹿島台平渡字銭神55-10地先 水路橋	丸太橋が腐食し危険	—	・個人所有の橋なので所有者へ撤去を要請 ・渡らないように指導する	建設課 学校
市道元鹿島台線	大崎市鹿島台平渡字杉ヶ崎 交差点	国道と県道の交差点のため、交通量が多いが、交差点までの道路がカーブだったり、植樹帯や路肩の草で低学年の児童が隠れて見えないなど見通しが悪く危険	—	・道路標識・予告信号機の必要性や設置位置など総合的に検討する ・除草を行い見通しを良くする	宮城県建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宮城県北部土木事務所、鹿島台総合支所産業建設課、古川警察署

【鹿島台第二小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道寺沢線	大崎市鹿島台大迫字寺沢字44地先(交差点)	県道の裏道として通り抜ける車両が多く信号が無いため危険	—	・注意喚起のため看板を設置 ・止まれなどの路面標示を行う	学校建設課
県道大迫松山線	大崎市鹿島台大迫字台畑25-3地先(T字路交差点)	交通量が多く信号機が無いため出会い頭の事故が発生し危険	—	・注意喚起のため看板を設置 ・停止線の路面標示の引き直し	学校警察
市道志田谷地1号線	大崎市鹿島台大迫字上志田 道路沿い側溝	側溝が浅く狭いので雨量が多い時などに側溝から水が溢れ出すことがあり危険	—	・注意喚起のため看板を設置 ・地元の意見を聞きながら、側溝沿いにフェンスを設置する事を検討する	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、鹿島台総合支所産業建設課、古川警察署

【岩出山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道岩出山二ノ構1号線	大崎市岩出山字上川原町～二ノ構 森民酒造から学校前	狭い道路で交通量も多く、歩道部分は極端に狭いうえ、側溝は蓋が無いので車がきても避けきれず危険	—	・安全な歩き方についての指導の徹底と街頭指導の徹底 ・事故防止に係る保護者との連携強化 ・学校周辺ゾーン30への申請 ・道路標識や道路上の標記をはっきりさせる	学校警察建設課
市道岩出山二ノ構2号線	大崎市岩出山字二ノ構 学校前から岩出山幼稚園	狭い道路で交通量も多く、歩道部分は極端に狭いうえ、側溝は蓋が無いので車がきても避けきれず危険	—	・安全な歩き方についての指導の徹底と街頭指導の徹底 ・事故防止に係る保護者との連携強化 ・学校周辺ゾーン30への申請 ・道路標識や道路上の標記をはっきりさせる	学校警察建設課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、岩出山総合支所産業建設課、鳴子警察署

【西大崎小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
国道47号	大崎市岩出山下野目字沖ノ井(座散乱木大橋からのT字路)	国道47号を横断する際、交通量も多く横断する場所もまちまちで学区の西側からT字路まで信号機がなく危険	—	・T字路にある横断歩道渡って投稿するように指導する ・押しボタン式の信号機設置の検討 ・横断歩道の引き直し	学校警察
市道西大崎小学校線	大崎市岩出山下野目字新小泉 国道4号～西大崎駅	国道47号から西大崎駅までの道路が狭く2台すれ違うのが困難で歩道が無いため危険	—	・道路端を一人で歩き、広い箇所でも左右確認をし横断するように指導する ・道路拡幅と歩道設置の検討 ・道路幅が広がる場所へ横断歩道の設置を検討する	学校建設課警察
市道西大崎小学校線	大崎市岩出山下野目字南山(学校坂下のT字路)	横断するT字路は下りカーブで車のスピードが出やすく横断歩道が設置されていないので危険	—	・児童へ斜め横断をしないで、十分左右確認をして直角に横断するように指導する ・児童横断注意などの注意喚起看板をPTAと協議して設置 ・横断歩道の設置を検討する	学校警察

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、岩出山総合支所産業建設課、鳴子警察署

【上野目小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道山際・下宮2号線	大崎市岩出山上野目字沢口 県道との交差点	ガードレールが大きく曲がっていて、歩行者が誤って側溝へ転落する危険性がある	—	ガードレールの修繕(※修繕済)	建設課
市道山際・下宮1号線	大崎市岩出山下一栗(宿～片岸)	地震災により被災を受けた箇所の復旧がまだのため、車両や歩行者が安全に通行しにくい	—	復旧まで今後も児童へ気を付けて歩行するように声がけする	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、岩出山総合支所産業建設課、鳴子警察署

【池月小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
国道47号	大崎市岩出山池月字上宮(荒雄神社付近T字路)	国道を横断する際、交通量が多く鳴子方面からの下りカーブによりスピードを出す車が多く、見通しも悪いため危険	—	国道北側に歩道を設置する	国道
市道山際・下宮1号線	大崎市岩出山池月字下宮山口前5-1地先	カーブによる傾斜がきつく歩きづらいし、見通しが悪いがスピードを出す車が多いため危険	—	・付近一帯にスクールゾーンの表示をする ・路側帯を設置して歩道を確保する ・カーブミラー設置	建設課
市道新町線	大崎市岩出山池月字下宮地内	・交通量が多く道幅が狭く危険 ・T字路にある横断歩道の表示が消えかかっている	—	・スクールゾーンの表示をする ・横断歩道を引き直す ・街頭指導の際に安全な横断の仕方を指導する	建設課警察学校
国道457号	大崎市岩出山池月字下宮町(小僧街道踏切～国道47号)	・交通量が多く道幅が狭く危険 ・T字路から踏切までは歩道があるが、それ以外は無いので危険	—	・スクールゾーンの表示をする ・長期の目標として、電柱を西側のみとして、東側に歩道を設置する ・街頭指導の際に歩行・横断の仕方を指導する	宮城県学校
市道池月保育所線	大崎市岩出山池月字下宮道合(池月保育所前)	地域住民がよく利用しているが道路幅が狭く、近接する民地を児童が歩っている	—	・注意喚起の看板設置 ・継続した登校指導により注意喚起を行う	建設課学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、仙台河川国道事務所鳴子国道維持出張所、宮城県北部土木事務所、岩出山総合支所産業建設課、鳴子警察署、地域住民

【真山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道栗駒岩出山線	大崎市岩出山山上真山要害(学校前T字路交差点)	学校前の三叉路交差点で交通量が多く危険	—	・交差点の一部には歩道に沿って現在赤いポールが設置されているが、より頑丈なガードレールに替える ・横断歩道の引き直し	宮城県警察
県道栗駒岩出山線	大崎市岩出山山上真山(馬館バス停T字路)	三叉路で見えにくく危険	—	・路面標示をし、運転者へ安全運転を促す ・継続的な登下校時の指導を行い注意喚起する	宮城県学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、宮城県北部土木事務所、岩出山総合支所産業建設課、鳴子警察署

【鳴子小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道鳴子要害線 市道湯元上鳴子線	大崎市鳴子温泉字湯元(学校前)	交通量が多歩道無く危険	—	・登下校時に歩行指導を実施する ・歩道設置やカラー舗装などにより歩車道の分離、及びスクールゾーン等の標示	学校建設課
国道108号	大崎市鳴子温泉字新屋敷(国道4号との交差点)	防風パネルで陰になり信号待ちしている姿が見えづらく危険	—	・登下校時に歩行指導を実施する ・交差点の拡幅工事を施行中のため様子を見る ・横断旗の設置	学校 国道警察
県道鳴子停車場線	大崎市鳴子温泉字新屋敷44-3地先	カーブがきつく見通しが悪いので危険	—	・登下校時に歩行指導を実施する ・急カーブ歩行者注意などの標識設置	学校 宮城県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、仙台河川国道事務所鳴子国道維持出張所、宮城県北部土木事務所、鳴子総合支所観光建設課、鳴子警察署

【川渡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道鳴子鍛冶谷沢線	大崎市鳴子温泉字久田23-1地先	交通量は少ないため速度が上がりがちカーブと高低差がある道路が続き見通しが悪く危険	—	・継続した登校指導により注意喚起する ・注意喚起する看板を設置	学校
市道鳴子鍛冶谷沢線	大崎市鳴子温泉字蓬田62-2地先	交通量は少ないため速度が上がりがちカーブと高低差がある道路が続き見通しが悪く危険	—	・継続した登校指導により注意喚起する ・注意喚起する看板を設置	学校
国道47号	大崎市鳴子温泉字石ノ梅(旧交番前付近)	工事区間のため足元が悪く危険	—	・継続した登校指導により注意喚起する ・注意喚起する看板を設置 ※ 年度内で完成予定	国道 学校
県道鳴子小野田線	大崎市鳴子温泉字築沢(玉ノ木住宅入口付近)	歩道が途切れ道幅が狭くなっている危険	—	注意喚起する看板を設置	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、仙台河川国道事務所鳴子国道維持出張所、宮城県北部土木事務所、鳴子総合支所観光建設課、鳴子警察署



【鬼首小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道沼倉鳴子線 県道最上鬼首線	大崎市鳴子温泉鬼首字原(県道交差点)	・トラック等がスピードを上げて通過し、見通しが悪いため飛出しが心配され危険 ・冬期間は凍結のため、滑りやすく危険	—	・取り締まりや白バイでの走行等を強化し、見えない抑止力を強める ・黄色い線消えかかっているため引き直しをする ・スピードダウン等の看板設置をし、運転手へ注意喚起する	警察 学校
国道108号	大崎市鳴子温泉鬼首字八幡原(田中坂のカーブ)	・見通しの悪い坂道で道幅も狭く歩道も無いためトラック等が通ると危険 ・冬期間は雪により更に道幅が狭くなり、凍結のため滑りやすく危険	—	・側溝が深く危険なので将来的に側溝蓋の設置を行ってもらう ・見通しを良くするため除草の回数を増やす ・側溝側にも看板を設置して、子供たちへ注意喚起する	宮城県 学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、鳴子総合支所観光建設課、鳴子警察署

【中山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
国道47号	大崎市鳴子温泉字川端(学校より山形方面へ200m先)	交通量が多く、歩道へ横断するための横断歩道が無い ため危険	—	・横断について継続的な安全指導を行う ・取り締まりを行い、スピードの抑止 ・横断歩道の確保	学校 警察 国道
国道47号	大崎市鳴子温泉字星沼(しんとろの湯前)	交通量が多く、歩道へ横断するための横断歩道が無い ため危険	—	・横断について継続的な安全指導を行う ・路肩の拡幅	学校 国道

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、仙台河川国道事務所鳴子国道維持出張所、宮城県北部土木事務所、鳴子総合支所観光建設課、鳴子警察署

【田尻小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
市道中目・通木線	大崎市田尻(芝塚橋付近十字路)	道路が整備され、栗原・登米方面から古川市街地に行く車が多くなり事故も多くなっているため危険	—	・信号機の設置 ・継続的な登校指導により注意喚起する	警察 学校
市道中目・通木線	大崎市田尻字中目	北側と南側の道路がカーブにより見通しが悪く危険	—	・注意喚起の看板設置 ・道路に係る雑木等の伐採 ・継続的な登校指導により注意喚起する	学校 建設課
用水路	大崎市田尻地区多目的グランド北側水路	深い用水路で灌漑期には水量が上がり流れも速くなるため、転落した場合危険	—	用水路沿いに転落防止柵を水路管理者へ設置依頼	学校
市道田嶋畳台線	大崎市田尻小松字登仙堂(ポンプ小屋)	ポンプ小屋付近のフェンスの設置は不十分ため敷地内に入れるため危険	—	ポンプ小屋周辺のフェンス整備を管理者へ依頼	学校
市道北小松梁場線	大崎市田尻八幡字足切(ポンプ小屋)	ポンプ小屋付近のフェンスの設置は不十分ため敷地内に入れるため危険	—	ポンプ小屋周辺のフェンス整備を管理者へ依頼	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、田尻総合支所産業建設課、古川警察署

【沼部小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道古川登米線	大崎市田尻北牧目字新堀136-3地先	見通しの良い交差点だが事故が多発しているため危険	—	・注意喚起の看板設置 ・停止線等の引き直し	警察 学校
市道木戸小塩線	大崎市田尻小塩字五代江東108地先	交通量が多く、横断歩道が無い ため、以前児童と接触事故が発生しているため危険	—	・横断歩道の設置 ・継続的な登校指導による注意喚起	学校 警察

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、田尻総合支所産業建設課、古川警察署

【大貫小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道古川登米線	大崎市田尻大貫字上長根(郵便局付近)	交通量が多く、スピードを出して通行する車両が多く、路側帯が狭く自転車など通行時危険	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出来る限り路側帯に寄り、1列で通行するように指導する</li> <li>・横断歩道の引き直し</li> <li>・横断歩道の待機場所に穴があるので修繕する</li> </ul>	学校 警察 宮城県
県道古川登米線	大崎市田尻大貫字砂持井下37-1地先付近	途中から歩道が無くなり、路側帯だけのカーブのため、見通しも悪く危険	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出来る限り路側帯に寄り、1列で通行するように指導する</li> <li>・路肩除草により視界を確保する</li> <li>・カーブ注意の看板設置</li> </ul>	学校 宮城県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、宮城県北部土木事務所、田尻総合支所産業建設課、古川警察署

- ①: 自転車通行空間の整備
- ②: 無電柱化
- ③: 踏切道の整備
- ④: バス停およびバス停周辺の整備