


鹿島台小学校通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者(県道・市道)
- ・古川警察署



・歩道部分にナンバーが外れた自動車が放置しており、自転車通学の妨げになっている
 〈対策メニュー〉
 ・車両の所有者に注意喚起と移動要請

・踏切部に於いて、交通量が多いが歩道と車道の区別が無く、遮断機が下りた時歩行者の待機場所と踏切内が狭いため歩行スペースが無いので危険
 〈対策メニュー〉
 ・保護者や児童に注意喚起
 ・歩道設置を検討する

・丸太橋が使用され腐食し不安定で危険
 〈対策メニュー〉
 ・個人所有の橋なので所有者へ撤去を要請
 ・渡らないように指導する

・国道と県道の交差点のため、交通量が多いが、交差点までの道路がカーブだったり、植樹帯や路肩の草で低学年の児童が隠れて見えないなど見通しが悪く危険
 〈対策メニュー〉
 ・道路標識・予告信号機の必要性や設置位置など総合的に検討する
 ・除草を行い見通しを良くする

・歩道や信号での待機場所が無いので危険
 〈対策メニュー〉
 ・待機場所の確保
 ・継続的な登校指導による注意喚起を行う

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所

鹿島台第二小学校通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校、PTA
 - ・道路管理者(県道・市道)
 - ・古川警察署

- ・県道の裏道として通り抜ける車両が多く信号が無いため危険
- 〈対策メニュー〉
- ・注意喚起のため看板を設置
 - ・止まれなどの路面標示を行う

- ・交通量が多く信号機が無いため出会い頭の事故が発生し危険
- 〈対策メニュー〉
- ・注意喚起のため看板を設置
 - ・停止線の路面標示の引き直し

- ・側溝が浅く狭いので雨量が多い時などに側溝から水が溢れ出すことがあり危険
- 〈対策メニュー〉
- ・注意喚起のため看板を設置
 - ・地元の意見を聞きながら、側溝沿いにフェンスを設置する事を検討する

大郷大橋

- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

