

# 【下北山2号溜池 ハザードマップ】

このマップは、下北山2号溜池が決壊してから、10分後の浸水想定区域と、**60分間での最大水深を表しています。**


⚠このマップは、下北山2号溜池が**決壊した場合に限り**、どのような被害となるかを想定したもので、異常気象による周辺地域の河川や水路の氾濫等は考慮していません。よって、実際の浸水区域は、ため池の貯水量、堤体の被害の程度、周辺の土地利用の変化、河川や水路の氾濫等により、異なる可能性があります。



## 下北山2号溜池 ハザードマップ

浸水想定区域図 (60分)

【S=1:2,000】



### 【地図凡例】

← 流水方向

決壊〇〇分後

ため池が決壊してから〇〇分後の浸水ライン

### 【ため池諸元】

ため池名称: 下北山2号溜池

① 堤防の高さ: 3.3m

② 堤防の長さ: 33.0m

③ 総貯水量: 400m<sup>3</sup>

### 【緊急連絡先】

大崎市役所

産業経済部 農林振興課

☎0229-23-2318  
(内線651)

### 【緊急連絡先】

大崎市役所

田尻総合支所 地域振興課

☎0229-39-1111

JR東北本線


JAライスセンター

下北山2号溜池

葉山集落センター

決壊10分後

### 【浸水深の目安】



### 【浸水深】

- 5.0m以上
- 3.0~5.0m
- 2.0~3.0m
- 1.0~2.0m
- 0.5~1.0m
- 0.2~0.5m
- 0.2m未満