

令和4年7月15日からの大雨にかかる被害状況（令和4年8月1日13時現在）

被害区分	大崎市	古川	松山	三本木	鹿島台	岩出山	鳴子	田尻	備考
1. 人的被害	重傷(全治1カ月以上) 0	0	0	0	0	0	0	0	
	軽傷 0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 住家	床上浸水 144 (142)	107 (85)	3 (3)	2 (1)	26 (51)	6 (2)	0 (0)	0 (0)	
	床下浸水 560 (651)	465 (502)	20 (25)	14 (6)	45 (79)	14 (31)	0 (0)	2 (8)	
(家屋調査結果)	(罹災証明書受付数) 739	595	26	21	72	21	2	2	【古川】○床上浸水：南町北(8棟)、南新町(3棟)、栄町(6棟)、稲葉中(15棟)、江合寿町(2棟)、福沼二(1棟)、水室(1棟)、矢目(49棟) ○床下浸水：南町北(7棟)、南新町(14棟)、栄町(200棟)、稲葉中(50棟)、稲葉東一(1棟)、稲葉東二(3棟)、米袋(3棟)、中里南第二(2棟)、東町(1棟)、江合寿町(30棟)、福沼一(35棟)、福沼二(40棟)、李埜西一(30棟)、李埜西二(19棟)、神田(40棟)、簗口沼(2棟)、齋下(2棟)、水室(8棟)、宮沢北(6棟)、沢田下(1棟)、長岡針(1棟)、大幡東(3棟) 【松山】○床上浸水：文化丁行政区(3棟)、町行政区(1棟) ○床下浸水：入町行政区(4棟)、町行政区(14棟)、茶釜台行政区(1棟)、台町行政区(3棟)、金谷行政区(1棟)、長尾行政区(1棟)、上志引(1棟) 【三本木】○床上浸水：桑折(1棟) ○床下浸水：秋田(1棟)、南町(2棟)、多田川(1棟)、鉄炮町(1棟)、桑折(1棟) 【鹿島台】○床上浸水：鹿島台姥ヶ沢行政区(51棟) ○床下浸水：鹿島台姥ヶ沢行政区(79棟) 【岩出山】○床上浸水：上川原町(2棟) ○床下浸水：岩出山地区(18棟)、真山地区(1棟)、池月地区(3棟)、上野目地区(3棟)、西大崎地区(2棟) 事業所(5棟：喫茶店カペバーンモン、中鉢美術館、岩出山地区公民館、柳月食堂、森民酒造) 【田尻】○床下浸水：長根行政区(1棟)、新田ノ目行政区(3棟)、横町河原前行政区(4棟)
	全壊 0	0	0	0	0	0	0	0	※()の数値は、行政区長・消防団等から情報収集した数値です。 ※罹災証明書受付地域は、申請者の居住地区とは一致しません。2.住家及び(家屋調査結果)については申請者の居住地域で区分しております。
	大規模半壊 2	0	0	0	2	0	0	0	
	中規模半壊 13	7	0	0	6	0	0	0	
	半壊 129	100	3	2	18	6	0	0	
	準半壊 ※土砂災害時 1	0	1	0	0	0	0	0	
	一部損壊 560	465	20	14	45	14	0	2	
3. 公共施設	学校教育 20	9	3	2	1	2	1	2	【古川】○古川第四小学校：北側駐車場敷地で排水管の破損と思われる水の吹き出しあり、雨漏り(1階ばかりの子ホール天井3カ所) 校庭(築山傾斜部分の土砂が流れ長さ10cm、深さ15cm程ぐれ、遊具基礎部分が露出(2カ所)) 校庭北側校門に向かい大量の雨水が流出し、土砂が道路に堆積し、地面がえぐれる ○古川第五小学校：雨漏り(1階印刷室)・校舎体育館基礎周囲(土の流出、陥没)○東大崎小学校：体育館雨漏り ○志田小学校：校舎内3カ所に雨漏り(教室、西階段踊場、家庭科室前廊下) ○西古川小学校：軽微な雨漏り(2階廊下・西トイレ、体育館テラス) ○高倉小学校：雨漏り(1階から2階への階段踊り場天井)○古川北小学校：雨漏り(体育館入り口付近)清瀬バスルート①-②道路法面土砂崩れ ○古川南中学校：武道館と体育館の境目の天井から雨漏り(6カ所)・武道館と体育館の境目の天井から雨漏り(5カ所) 管理等から教室等に向かう境目の天井から雨漏り・生徒昇降口の玄関の扉の天井から雨漏り ○古川西中学校：雨漏り (生徒昇降口天井・PC室天井・2階配膳室壁・黄色階段2、3階踊り場壁・体育館器具室内天井2カ所・体育館フロア天井4カ所) 【松山】○松山中学校：1年1組雨漏り ○松山中学校：教室の一部雨漏り ○下伊場野小学校：雨漏り(ホール天井、体育館入口、体育館更衣室、体育館器具庫) 【三本木】○三本木中学校：雨漏りあり(2階校舎接合部、体育館ギャラリー)○三本木小学校：雨漏り(旧給食室、会議室、生活科室) 【鹿島台】○鹿島台中学校：電話の通信不可(サーバーケルによるもの) 【岩出山】○岩出山中学校：ほけっとパークの崖崩れあり(西回り線、通行可)、校地内道路の法面崩落 ○岩出山小学校：体育館裏土砂崩れ、校舎浸水(応急対応済) 【鳴子温泉】○川渡小学校：雨漏り(1階・2階廊下) 【田尻】○沼部小学校：職員室床の低いカ所の浸水、校舎2階雨漏り数カ所、PC室雨漏り 3階踊り場天井→雨漏り ○田尻中学校：雨漏り(3階廊下壁面、体育館器具庫窓枠)
	社会教育 19	6	5	2	2	1	0	3	【古川】○古川総合体育館(2階身障者トイレ・武道館連絡通路雨漏り)○市民ギャラリー(男子トイレ、機械室雨漏り、中庭冠水) ○市民プール(1階トイレ使用不可(下水に流れない))○吉野作造記念館(事務室雨漏り) ○市民会館(中ホール浸水、駐車場冠水、食堂・和室雨漏り)○祥雲閣(施設周り・駐車場冠水) 【松山】○松山青少年交流館(消火栓ポンプ異常警報発報)○松山スポーツ広場(全面冠水)○松山野球場(グラウンド内側溝付近洗掘(20カ所)) ○松山テニスコート(昇降階段付近側溝破損) ○松山運動場(土砂流出(20m)) 【三本木】○三本木公民館(敷地南側斜面の土砂崩れ、崩落土砂による公用車破損。16日(土)午後、業者による土砂の簡易撤去作業を実施。 引き続き、土砂崩れの可能性があるため、駐車場は閉鎖中。17日以降現在の貸館については、通常どおり利用可。駐車場は引き続き利用不可) ○三本木総合体育館(第一競技場(南面)約2mの雨漏り。17日以降雨漏り解消につき通常利用) 【鹿島台】○鎌田記念ホール(アリーナ、多目的ホール、展示室の雨漏り) ○鹿島台学童農園(園内道(砂利)の洗掘)(ボイラー室水没によるボイラー設備の不起動) 【岩出山】○岩出山地区公民館(全部屋・駅待合室床上浸水)(復旧作業終了 8/1から貸館再開) 【田尻】○沼部公民館(雨漏り)○田尻文化センター(雨漏り)○田尻地区公民館(雨漏り)
	保育所、児童センター 0	0	0	0	0	0	0	0	
	市庁舎 4	2	1	1	0	0	0	0	【古川】○本庁舎：地下ボイラー室浸水、漏電、分電盤・高架水槽への揚水ポンプ故障(水道・トイレ使用不可)、税務課天井雨漏り、 消火栓ポンプ・操作盤故障 ○Fプラザ：1階機械室の浸水により、給水ポンプ設備故障(仮復旧済)、雨漏りにより1階ライブラリーホールの天井パネル一部落下 【松山】○松山総合支所：雨漏り2カ所 【三本木】○三本木総合支所：西側通用口付近陥没
	病院 0	0	0	0	0	0	0	0	
	市営住宅 0	0	0	0	0	0	0	0	※浸水被害棟数については「2.住家」で計上
	水道施設 7	1	1	1	1	3	0	0	【古川】○上古川配水場3号配水池：軽量盛土工浮上 【松山】○太夫沢ポンプ場：貯水槽雨水流入(断水なし(※ポンプ場、配水場洗浄済)) 【三本木】○秋田ポンプ場 法崩 【鹿島台】○大迫八幡地内：水管橋漏水、断水3戸(復旧済) 【岩出山】○岩出山浄水場：停電(復旧済)○城山配水池：停電(復旧済)○窪川原線丸山橋橋梁流出により添架管破損、断水2戸(復旧済)
	下水道施設 99	69	0	2	0	0	0	28	【古川】○冠水による浄化槽ブロワ交換等 31カ所 ○冠水による農集排真空ユニット不良等 38カ所(復旧済み) 【三本木】○冠水による農集排真空ユニット不良等 2カ所(復旧済み) 【田尻】○冠水による農集排真空ユニット不良等 28カ所(復旧済み)
	地区集会所 0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他 9	2	2	0	0	3	1	1	【古川】○旧宮沢小学校校舎：正面玄関天井落下 ○旧富永小学校体育館：天井雨漏り 【松山】○大崎店域松山斎場駐車場(入町)土砂流出 ○市指定史跡金谷亀井園横穴古墳群の一部で土砂崩れ。 【岩出山】○国指定史跡・名勝旧有備館および庭園の南側城山崖が崩れにより内川がせき止められ、有備館の敷地内に水が流入。休館としている。 ○国指定史跡上街道で倒木2カ所。撤去予定。 ○国指定史跡陸奥上街道の葛岡2部集会所付近の上街道看板の根元がき損。 【鳴子温泉】○国指定史跡出羽仙台街道中山越の奥の細道：通行止め(看板設置)散策路で手すりが傾いている。(点検のうえ7/27解除) ※大深沢渡り橋と付近の散策路の手すりがき損しているため、手すり傾斜場所を一部通行止。 【田尻】○さくらの園(ケアハウス)の雨漏り、下水道のつまり(トイレの水が流れない)→7/18 17:00解消
4. 非住家	全壊 0	0	0	0	0	0	0	0	
(倉庫・車庫等)	半壊 0	0	0	0	0	0	0	0	【古川】○水室：倉庫浸水 ○水室：作業場浸水 【松山】○上野：作業場浸水2件 【田尻】○田尻：作業場浸水 ○大沢：作業場浸水 ○大貫：作業場浸水
	一部損壊 7	2	2	0	0	0	0	3	

被害区分	大崎市	古川	松山	三本木	鹿島台	岩出山	鳴子	田尻	備考	
5. 農業関連	農作物 (ha)	5,709.5	2,329.2	700.0	680.5	632.7	454.4	0.5	912.2	【古川】冠水・浸水被害（水稲1,172.2ha、大豆1,128.1ha、コーン10ha、枝豆4.0ha、ネギ11.9ha、ハウスなす2.8ha、露地なす等0.2ha） 【松山】冠水・浸水被害（水稲623ha、大豆71ha、じゃがいも6ha） 【三本木】冠水・浸水被害（水稲588ha、大豆92.5ha） 【鹿島台】冠水・浸水被害（水稲499ha、大豆132ha、青ねぎ0.9ha、さつまいも0.4ha、なす0.4ha） 【岩出山】冠水・浸水被害（水稲396.8ha、大豆48.9ha、ナス・葱等8.7ha） 【鳴子温泉】冠水・浸水被害（水稲0.1ha、牧草0.4ha） 【田尻】冠水・浸水被害（水稲772.2ha、大豆139.8ha、スプレー菊0.2ha）
	パイプハウス	52	15	33	0	0	3	0	1	【古川】ビニールハウスの浸水：15棟（うち、7棟で野菜類の作付を確認） 【松山】ビニールハウスの浸水：33件（野田・山王・次橋・下沢・町・長尾・茶釜台） 【岩出山】農業用ハウスの土砂流入（全壊）：3件 640.8㎡ 【田尻】浸水被害（農業用ハウス（花き）2,099㎡）
	作業場・倉庫等	13	0	6	0	6	1	0	0	【松山】作業場浸水（上野1件・次橋2件・山王1件・文化丁1件）○牛舎浸水1件 【鹿島台】牛舎浸水6件 【岩出山】農業用倉庫の土砂流入（損壊）：1件 32㎡
	その他	239	42	20	113	28	12	4	20	【古川】○矢目排水機場：冠水 ○米袋補水揚水機場：操作盤一部水没 ○敷玉西部第5揚水機場：操作盤一部水没 ○敷玉西部第6揚水機場：操作盤一部水没 ○清水川北浦第3揚水機場：操作盤一部水没 ○堅堀排水路：漏水 ○下中目地内排水路：土砂流入 ○土砂流入：水稲（0.3haの一部）○宮堰頭首工（清滝地区）：河床ブロック流失による洗掘 ○横江川（水路）：河川増水に伴う土砂流入○福清江用水路：水路法面崩落 ○九ヶ村江用水路：水路法面崩落 ○上堰用水路：水路法面崩落 ○上堰頭首工：蛇籠流出○萱刈第1揚水機場：建屋浸水、モーター及びポンプ水没 ○原田堰：洗掘 ○生袋堰：平板ブロック崩落 ○二枚橋堰：洗掘○浦の沢3堰：洗掘 ○大森一ため池：堤体崩落 ○大谷川堰：法面崩落 ○橋本堰：法面崩落、堰止コンクリート破損○丸子堰：法面崩落 ○八郎堰：洗掘 ○田中堰：洗掘 ○前田沢堰：左岸堤体陥没 ○城内堰：法面崩落 ○自沢ため池：堤体陥没 ○丸山ため池付近水路：法面崩落 ○木杭パイプライン：陥没による管体露出 ○欠田ため池付近水路：法面崩落 ○浦ノ沢1～3：洗掘 ○北宮沢字新前田沢地内：道路法面崩落 ○耳取地内：道路法面崩落 ○子豚1頭死亡（浸水を原因とする体調悪化） ○長泥排水路：水路法面崩落 ○浦ノ沢上流：水路法面崩落 ○小野字中蝦沢地内：水路土砂流入 ○清水字三丁目大谷地地内：農地法面崩落 ○清水字三丁目小寺地内：農地法面崩落 【松山】○畦畔の崩落（次橋3カ所）○用水路法面 上野（1カ所）○畑の法面崩壊（松山横町・山王） ○源兵工ため池一部崩落（花ヶ崎） ○農機具等（乾燥機、ラップマシーン、計量器、2tタンク車、トレーラー）各1台○新堀川（穴ノ坊地内）取水堰破損2カ所 ○水田への山林倒木（松山千石字蛇塚 地内）○倒木：水稲（1.5haの一部） ○生乳廃棄1件（617kg:道路冠水による集乳車通行不可のため） ○大堤ため池：水路洗掘 ○次橋地内：水路洗掘（2カ所） ○下伊場野地内：水路洗掘 ○新堀川取水堰：取水堰崩壊及び取水ポンプ流失（2カ所）○新堀川：法面崩落 ○千石字高寺森地内：水路洗掘、側溝流失 ○千石字前田沢地内：水路洗掘 ○伊場野字姥乳地内：水路洗掘 【三本木】○長堀排水路：越水、伊賀28件（農地8件、農道等9件、水路3件、水門1件、溜池4件、裏山崩れ3件） ○上堤：堤体法面崩落 ○稲荷沢1号ため池：堤体決壊 ○蟻ヶ袋ため池管理用道路：法面崩落 ○東沢ため池：堤体法面崩落 ○稲荷沢2号ため池：堤体法面崩落→応急対応済 ○倒木による畦畔の一部損壊 ○岩ヶ沢ため池：オーバーフロー・樹付近土砂流出 ○磯ヶ沢1号ため池：堤体越水及び法面崩落→応急対応済 ○小次郎沢ため池付近農道：土砂崩れ及び倒木による用水路土砂流入 ○尼ヶ沢1号ため池：堤体決壊（25日 14:00）○凝沢1号ため池：管理用道路法面崩落 ○齊田地内：農地法面崩落（4件）、土砂流入、水路法面崩落、農道法面崩落 ○秋田地内：農地法面崩落 ○音無地内：土砂流入（2件）、農地法面崩落 ○坂本地内：ポンプモーター冠水（4基） ○蟻ヶ袋地内：農地法面崩落（2件）、土砂流入、水路法面崩落 ○伊賀地内：農地法面崩落（11件）、土砂流入（6件） ○桑折地内：農地法面崩落（3件） ○上伊場野地内：農地法面崩落 ○川井地内：土砂流入（5件）、農道法面崩落 ○上沢地内：土砂流入 ○上三区坂本排水機場：水位計水没 ○萱刈庭中ため池付近道路法面崩落 ○中ノ沢ため池付近水路土砂流入 ○菅ノ沢ため池付近水路土砂流入 ○お寺堤（伊賀地区）法面崩落 ○愛宕ため池（伊賀地区）法面崩落 ○萱刈庭地内ため池（伊賀地区）法面崩落 ○都松たつさ堤（伊賀地区）法面崩落 ○南大日向地内ため池（伊賀地区）法面崩落 ○新ため池（上沢地区）法面崩落 ○新ため池付近道路（上沢地区）法面崩落 【鹿島台】○坪下沢揚水機場：浸水 ○新洲花揚水機場：浸水 ○砂子沢揚水機場：浸水 ○品井沼2揚水機場：浸水 ○法堂揚水機場：浸水 ○農業用機械の浸水：3台○深谷地区：ため池堤体崩落（1カ所）、水路法面崩落（2件）○館山前揚水機場：浸水 ○広長地区：ため池堤体崩落（3カ所）、ため池堤体法面洗掘（2カ所）、水路土砂流入、農道法面崩落 ○平渡地区：農道路肩洗掘 ○大迫地区：農地法面崩落、（土砂流入（5件））、水路法面洗掘 ○銭神用水路：水路法面崩落 【岩出山】○大堰頭首工：土砂堆積によるラバーゴム起立不能、管理用道路法面崩落○菅生ダム：法面崩落、小水路土砂堆積 ○土砂流入：水稲（4.0ha）、大豆（0.2ha）、野菜（0.7ha）○南沢上地区：斜面崩落に伴う土砂流入（3カ所） ○千葉堰：洗掘 ○内川松沢地区発電施設：水路法面崩落 【鳴子温泉】○沢地域：土砂流入 ○小室地域：土砂流入、畦畔洗掘 ○上ノ原地内：農地崩落（1000㎡） ○尿前地区1カ所 水田土砂流入（5×2m） 【田尻】○大貫鬼田地内鬼田ため池：法面崩落、堤体クラック ○蕪栗上沢地内上沢ため池：堤体クラック ○大貫又平壇地内上山居1号ため池：土砂及び樹木流入 ○大貫下北山地内農地：法面崩落 ○小塩地内農地：法面崩落 ○大貫北新屋敷地内道路：洗掘 ○大貫核田地内核田1号ため池：法面洗掘 ○大貫新畑前地内館浦ため池：法面洗掘 ○小塩地内金子沢1号ため池：法面洗掘 ○小塩地内金子沢2号ため池：土砂流入倒木 ○小塩地内金子沢3号ため池：洪水吐洗掘 ○蕪栗長沢地内水路：法面崩落 ○沼部梨木沢地内梨木沢ため池：法面崩落 ○大沢田部堂二地内水路：法面崩落 ○蕪栗長沢地内長沢ため池：洪水吐周辺洗掘、堤体漏水 ○蕪栗新山地内水路：法面崩落 ○蕪栗小沢地内西条ため池：法面崩落 ○大貫上曲地内上曲田1号ため池（大貫地区）：法面崩落 ○小塩地内洪取2号ため池：法面崩落 ○大貫砂棒地内道路：法面崩落
観光施設	20	8	1	1	0	2	6	2	【古川】○ビジネスホテル・旅館のキャンセル 5施設320名 ○ビジネスホテル・旅館の被害 3施設（コインランドリー排水逆流1件、雨漏り2件） 【松山】○コスモス園（松山御本丸公園）：土砂崩れ7カ所（駐車場までは入園可、ハイキングコースは通行止め） 【三本木】○三本木パークゴルフ場：倒木4本（営業中）、法面崩れ、ラフ砂流出 【岩出山】○有備館：当面の間休業（7月26日（火）営業開始） ○大崎市市民岩出山いこいの森：法面崩れ（3カ所）（7月は休園） 【鳴子温泉】○鳴子峡大深沢遊歩道のり面崩落（7/13と同日）（25日17:00土砂除去終了/通行可） ○湯沼越水により駐車場/遊歩道の部分水没（水位30cm上昇）（駐車場使用不可） ○オルレコース大深沢遊歩道土砂崩れが幅員10m×延長20m程度に拡大（7/25土砂撤去済） ○鳴子峡～尿前の間跡まで約6.1km 当面の間通行止（7/27通行可） ○奥の細道（尿前～境田間）当面の間通行止（7/27通行可） ○吹上高原キャンプ場・荒雄湖畔公園キャンプ場 7月16（土）～18（月）計2施設426名キャンセル 【田尻】○パークゴルフ場 コース一部斜面土砂崩れ（営業に影響なし） ○さくらの湯 雨濁り（営業に影響なし）	
温泉施設	33	0	0	0	0	0	33	0	【鳴子温泉】○旅館・ホテルのキャンセル 28施設 534名 ○旅館・ホテルの施設被害 8施設（雨漏り・源泉に雨水混入によるポンプアップ等）	
その他	5	5	0	0	0	0	0	0	○陸羽東線：運転見合わせ・夜間待機客無し・避難者無し（鳴子温泉郷各旅館、ホテルで古川駅まで送迎・乗り合わせ等々対応） 19日（火）より通常運行 ○東北新幹線下り：2～3分遅れ（7月17日（日）回復）○市営バス：三本木大衛線と高倉線が運休（※まちづくり推進課より報告） ○鳴子～仙台間 宮城交通高速バス運休（7月17日（日）再開） ○東北自動車道葉巻～大和間通行止め（7月17日（日）復旧）	
7. 商業関連	小売店	5	0	4	0	0	0	0	1	【松山】○松月堂：店舗への浸水 ○まつけい酒店：店舗への浸水 ○南ササキ：店舗内浸水 ○佐々木自転車店：店舗内浸水 【田尻】○シンヤ書店：店内浸水
	スーパー、大型店	3	3	0	0	0	0	0	0	【古川】○イオンタウン古川：駐車場浸水（復旧済）○カインズ：駐車場浸水（復旧済）○ヨークベニマル古川店：駐車場浸水（復旧済）
	その他	12	5	6	0	1	0	0	0	【古川】○美容室LUSSO：床上浸水 ○榊トミナガ自動車工業：駐車場浸水（復旧済） ○ジャパンカーレスキュー：駐車場浸水（復旧済） ○仙北自動車学校：浸水 ○喜多屋焼麩製造所：床上浸水 【松山】○南このゆびとまれ：工場冠水 ○阿部理容所：店舗床上浸水 ○只善酒店：店舗床上浸水 ○榊形商會：工場内浸水（テスター・車等被害）○瀬戸理容所：店舗内浸水 ○おしやれの店マルカ：店舗内浸水 【鹿島台】○榊小畑商店：店舗床上浸水
8. 工業関連	工業関連施設	8	2	3	1	1	0	0	1	【古川】○東亜レジン古川：空調設備（冷温水発生装置）雨水侵入による稼働停止 ○昌茂商店：床上浸水（倉庫） 【松山】○（広岡）自動車整備工場等：冠水2カ所 ○（下沢）自動車整備工場：冠水 【三本木】○榊オイテック：重機2台水没 【鹿島台】○南沼田タタミ工業：床上浸水 【田尻】○南平山建設：店舗作業場浸水

被害区分	大崎市	古川	松山	三本木	鹿島台	岩出山	鳴子	田尻	備考
9. 道路									<p>【古川】</p> <p>■通行止め継続 ○古川多田川堤防線（その①）堤防法面崩れ 7/13大雨により継続 ○古川多田川堤防線（その②）堤防法面崩れ ○矢目三軒橋線（堤防法面崩れ）</p> <p>■通行止め解除（解除日時） ○福沼福浦線（7/16 15:00）○福沼4号線（7/16 15:00）○稲葉飯川線（その1 7/16 15:20）○葦口沼線（7/17 2:00）○江合街道北線（7/16 16:00） ○南町米倉線（7/16 11:00）○稲葉鴻ノ巣地内生活道万代東側（7/17 7:15）○稲葉1丁目2号線さくら保育園（7/17 7:10） ○荒雄公園裏線（7/16 16:00）○城西2号線（7/16 12:00）○古川江東線（7/16 12:00）○古川江線（7/16 13:21） ○上古川地下道（7/17 7:42）○並柳谷地線（7/17 7:00）○荒谷真山線（7/16 14:20）○新幹線東1号線（7/16 14:46） ○葦口沼線線（体育館～県道古川松山線 7/16 14:56）○稲葉1号線（7/16 15:08）○稲葉飯川線（その2 7/16 15:30） ○稲葉飯川線その3（7/17 7:23）○師山百目木線（7/17 11:30解除）○旧県道線（7/18 6:00解除）○真坂街道線（国道4号B○X 7/17 17:00解除） ○上代1号線（消防団により通行止 7/17 11:00解除）○上蝦沢線（7/17 11:00解除）○河西線（馬寄港り橋 7/18 6:15解除） ○古川築道線（7/18 13:44解除）○東館1号線（7/18 13:44解除）○鶴ヶ坪地内（古川自動車学校西側7/17 17:50解除） ○福浦地下道（国道4号 7/17 10:00解除）○宮袋地下道（国道4号 7/17 10:00解除）○城西地下道（国道4号 7/17 10:00解除） ○稲葉地下道（国道4号 7/16 16:30解除）○西荒井1号線（7/17 15:39解除）○西荒井5号線（7/18 12:00解除）○大江川東線（7/18 12:00解除） ○北屋敷線（師山橋 7/17 10:46解除）○清水沢地内生活道（橋梁背面崩れ 左岸 7/20 16:00解除）</p> <p>【松山】</p> <p>■通行止め解除（解除日時） ○広岡文化丁線（7/16 15:00）○町横町金ヶ崎線（7/16 15:00）○下伊場野山王線（7/16 15:00）○金ヶ崎文化丁線（7/16 15:00） ○元金谷線（7/16 15:00）○下沢金ヶ崎線（7/16 15:00）○駅前須磨屋線（7/16 16:00）○新田山野町線（7/17 16:00） ○新田五輪崎線（7/17 16:00）○町竹の花田町線（8/1 9:00）</p> <p>【三本木】</p> <p>■通行止め解除（解除日時） ○南谷地高柳線（7/18 7:00）○高柳高田線（7/18 7:00）○新町西線（7/17 17:00）○南谷地裏線（7/17 10:00）○南谷地線（7/17 10:00） ○多田川線（7/17 10:00）○真岸線（7/17 6:00）○南川原線（7/16 17:00）○廻山線（7/16 17:00）○大豆坂線（7/16 17:00） ○大豆坂地蔵線（7/16 17:00）○天王沢線（7/16 17:00）○多高田線（7/17 8:00）○桑折線（7/16 7:00）○縦ノ木線（7/17 17:00） ○沖高柳線（7/18 7:00）○宮下鉄炮町線（7/18 7:00）○秋田線（7/17 17:00）○川井秋田線（7/20 20:00） ○秋田線（片交）（7/21 15:30）○川井宮下線（7/22 16:00）○南町西沢線（7/29 15:00）</p> <p>【鹿島台】</p> <p>■通行止め継続 ○前林線（前田橋）○貝抜沢線 ○水鶏川線</p> <p>■通行止め解除 ○鈴掛東西1,2号線（7/17）○姥ヶ沢住宅団地1～4号線（7/17）○鈴掛線（7/17）○木間塚南北1号線（7/17）○内苗代線（7/17） ○大新松山線（7/17）○半野原線（7/17）○山谷線（生袋橋）（7/17）○尻掛杉ヶ崎線（7/17）○大迫字綴子沢地区生活道（7/17） ○志田屋敷地区生活道路（7/17）○内ノ浦3号線（7/19）○広長木間塚線（7/19）○内ノ浦南北線（7/19）○半野原線（7/20）○上志田小迫線（7/20） ○美賀野間台畑線（7/21）○志田谷地1号線（7/21）○深谷前2号線（7/21）○東高岩下志田線（7/21）○西銭神吹上線（7/21）</p> <p>【岩出山】</p> <p>■通行止め継続 ○市道窪川原線（丸山橋）○市道岩出山新田線 ○市道赤洪線 ○市道座散乱木線 ○市道古林山谷線 ○市道東昌寺沢2号線 ○林道鷗目向山線 ○林道絵図沢館山線 ○林道鷗目館山線○林道天堤線 ○市道南沢西線 ○市道城山公園線</p> <p>■通行止め解除（解除日時） ○市道二又1号線 ○市道二又2号線 ○市道砂田線 ○市道雨生沢線 ○市道雨生沢東線 ○市道池月駅前線 ○市道城西西廻線 ○市道窪川原東線 ○市道三太郎山線 ○市道三太郎山線 ○市道絵図沢2号線 ○市道丸山線 ○市道安養寺 ○市道山際下宮2号線 ○林道館山線 ○市道絵図沢1号線（下鷗目橋）○市道新細峰線</p> <p>【鳴子温泉】</p> <p>■通行等止め解除 ○市道鎌内線（鎌内林道）（18日9:00解除）○市道築沢線（入沢117-2先付近/19日14:30解除）（土石流）○林道築沢線（土砂崩れ）（19日解除）</p> <p>【田尻】</p> <p>■通行止め継続 ○市道大貫・浦谷線</p> <p>■通行止め解除（解除日時） ○市道荒谷・大貫線（7/16）○市道峯崎・若林線（7/17）○市道横須賀土手・舞岳線（7/17）○市道北長根・新田ノ目線（7/16） ○市道館越・上長根線（7/16 17:00）○市道富岡・谷地中線（7/18 7:00）○市道新大沼線（7/25 9:00）</p>
現在	19	3	0	0	3	12	0	1	
通行止（国・県道最大）	10	0	0	2	2	1	3	2	<p>【三本木】</p> <p>■通行止め解除 ○県道浦谷三本木線 ○県道小野田三本木線（冠水）</p> <p>【鹿島台】</p> <p>■通行止め解除 ○県道石巻鹿島台色麻線（冠水）○県道鹿島台高清水線（冠水）</p> <p>【岩出山】</p> <p>■通行止め継続 ○県道岩出山宮崎線</p> <p>【鳴子温泉】</p> <p>■通行止め解除 ○国道398号（18日9時）○県道岩入一迫線（18日9時）○県道鳴子小野田線（20日18時）</p> <p>【田尻】</p> <p>■通行止め解除 ○県道古川登米線※大貫字清水尻地内（7/16 17:00） ○県道浦谷田尻線※百々公会堂付近（7/17）</p>
現在	1	0	0	0	0	1	0	0	
10. 看板、標識等の被害	0	0	0	0	0	0	0	0	

被害区分	大崎市	古川	松山	三本木	鹿島台	岩出山	鳴子	田尻	備考
11. その他被害									
塀、フェンス	0	0	0	0	0	0	0	0	
倒木	11	3	1	0	2	0	2	3	【古川】○日光山公園(1本撤去済)○川熊清滝線(1本撤去済)○北宮沢字邑沢(その1)(1本撤去作業中、水路閉塞) 【松山】○上野1カ所 【鹿島台】○大迫、深谷 【鳴子温泉】○要害線:旧高友ワンダーファーム付近(撤去済) ○町十文字線(撤去済) 【田尻】○小松字滝道地域内(市道田尻小学校西・東沢線(7/16対応済)○大嶺三区薬師神社付近(明王化成そば)(7/16対応済) ○大貫四島西地内(法定外道路)(7/18対応済)
水路	46	16	14	2	10	1	1	2	【古川】○米袋字水車地内(土砂流入)○城西2-2地内(側溝破損)○大崎字名生小館(洗掘)○大崎字名天望(洗掘) ○宮沢字巻ノ沢(その①)(土砂流入)○宮沢字巻ノ沢(その②)土砂流入 ○宮沢字西ノ沢(土砂流入) ○宮沢字館ノ内(その①)水路法欠 ○宮沢字館ノ内(その②)土砂撤去 ○稲葉寺丁目地内(ゴミ撤去)○米袋字注意地内(水路法欠) ○稲葉字土手内地内(水路法欠) ○南沢字西向地内(土砂流入)○小野字嵐山内(水路法欠) ○新堀字東田内(水路法欠)○師山字柳町地内(水路法欠) 【松山】○上野:水路にがれき堆積(7/16 17:00復旧) ○次橋字次橋地内排水路洗掘(2カ所) ○下伊場野字中ノ谷地内排水路土砂堆積・洗掘(3カ所)○金谷字砂子沢水路洗掘(3カ所)○千石堀水路洗掘(2ヶ所) ○伊場野字花ヶ崎山内排水路土砂堆積(L=70m) ○下伊場野字穴の前地内水路洗掘(L=3mH=0.7m) ○千石字花館地内水路洗掘 ○市道太夫沢長沢線路肩・樹廻り洗掘 ○太夫沢川水路洗掘・法欠(2カ所) ○新堀川法欠(12カ所) ○伊場野字高田地内水路洗掘・土砂堆積(4カ所) ○松山千石字松山内排水路土砂堆積 ○松山金谷字金田地内水路土砂堆積 【三本木】○秋田:林道法面崩れが排水路へ詰まる→民家へ水が流入 ○坂本:U字溝へ周辺土砂の流入 【鹿島台】○排水路(土砂流入、洗掘 10カ所) 【岩出山】○水路破損(1カ所) 【鳴子温泉】○坂ノ上地内水路洗掘(隣接民地駐車場に被害) 【田尻】○蕪栗字仲前西地内水路(越水)→7/16対策済 ○大貫字砂待井下地内水路(越水)→7/16解消
土砂崩れ	122	21	37	18	15	18	12	1	【古川】○荒谷馬場線(法面崩れ)○小高新田1号線(法面崩れ)○上代1号線(法面崩れ)○古川小野字一ノ坪(法面崩れ3カ所) ○古川山谷線(法面崩れ)○長泥沼田線(2カ所:法面崩れ)○大谷川鹿ノ沢線(2カ所:法面崩れ)○中屋敷二枚橋線(法面崩れ) ○下前田城内1号(法面崩れ)○上蝦沢線(法面崩れ)○雨生沢塚原線(法面崩れ)○師山伊達ヶ森東線(法面崩れ)○丸山朴木欠線(法面崩れ) ○大崎字名生上代地内生活道(法面崩れ)○清水沢字藤屋敷浦地内生活道(法面崩れ)○清水沢字新長泥地内生活道(法面崩れ・水路閉塞) ○師山久保前線(法面崩れ) 【松山】○松山横町(2カ所) ○竹の花 ○上野(10カ所)○金谷(3カ所)○長尾(6カ所)○松山新田(3カ所)○花ヶ崎(3カ所) ○岡岡台公園東側法面(3m×5m)○次橋(3カ所)○下沢(3カ所)○市道元金谷・黒江線(法面崩れ)○長尾地内生活道(法面崩れ) ○市道新町西線 ○市道南町西沢線 ○市道宮下鉄地町線 ○市道秋田線 ○市道川井秋田線(2カ所)○市道樫ノ木線 ○裏山の崩落による通所介護事業所の営業停止 ○市道真岸線 ○市道天王沢線○二階堂トクヨ生誕の地の看板 ○裏山崩壊6カ所(齊田2カ所、伊賀2カ所、桑折1カ所、秋田1カ所)○西沢地区急傾斜地(21日~大型土のう21基設置済) 【鹿島台】○広長字赤沢地内(A=50m)○広長字前林地内土砂崩れ(A=25m)○北平渡(1カ所)○内ノ浦(1カ所)○広長(1カ所) ○小迫(1カ所)○大迫(1カ所)○大迫新田(1カ所)○深谷(1カ所)○砂子沢(3カ所)○湖花(1カ所)○大沢(1カ所)○山谷(1カ所) 【岩出山】○有料老人ホーム裏山の崩落○城山山地崩落/水路土砂流出堆積(3カ所A=200m)○城山公園(5カ所)○岩出山中学校前広場(1カ所) ○南沢字見見寺地内(1カ所)○南沢字中才地内(1カ所)○南沢字千葉地内(1カ所)○下野目字中ノ沢地内(1カ所) ○市道古林山谷線(1カ所)○池月字上一栗山口地内(1カ所)○上真山上山田内(1カ所)○上野目字沢口地内(1カ所) ○下野目字砂田内(1カ所) ○市道御不動線 【鳴子温泉】○入沢山地崩落(2カ所 A=2,100m)○日向山山地崩落(2カ所 A=2,100m)○小身川原線(和田80湯山宅先/通行可) ○林道築沢線(法面崩落/19日通行止解除)○町西140付近(民家裏傾斜地崩落)○裏山崩壊1カ所(町西)○宇町地内山地崩落(A=70m) ○市道沢通原線(応急除去済/通行可) ○林道小身川原線(土砂崩れ) ○林道黒崎線(土砂崩れ) 【田尻】○田尻大沢字加護峯山(A=50m)
その他	581	235	35	28	114	110	22	37	【古川】○老人保健福祉施設雨漏り○有料老人ホーム雨漏り○駐車場冠水→車水没古川駅東住宅○旧宮沢小学校(校舎正面玄関天井落下) ○旧富永小学校(体育館天井雨漏り)○(県)大江川(越水 栄町付近) ○(県)新大江川(越水 下流分岐部付近) ○(県)洪井川(越水 台所線下流)○(県)洪川(越水 保柳地内)○(県)名蓋川(決壊 下流分岐部付近・越水 新沼地内) ○(県)中雨生沢川(越水 雨生沢地内) ○(県)多田川(法面崩れ 柏崎地内)○(市)旧洪川(越水 飯川地内) 応急復旧 ○古川小野字一ノ坪地内生活道(3カ所路肩崩れ・路面洗掘・横断管洗掘)○小野字鳥打場地内生活道(道路陥没) ○上姥沢線(2カ所:路肩崩れ)○小野字中蝦沢地内生活道(2カ所:路肩崩れ)○古林山谷線(4カ所:路肩崩れ・橋梁背面洗掘) ○荒谷真山線(2カ所:路肩崩れ)○磯田1号線(1カ所:路肩崩れ)○役場樋ノ口2号線(路肩洗掘) ○長泥沼田線(2カ所:路肩崩れ・水路閉塞)○明神高清水線(3カ所:路肩崩れ)○清水側明神線(路面洗掘) ○大谷川鹿ノ沢線(5カ所:路肩崩れ)○高日向線(路肩崩れ)○中屋敷二枚橋線(路肩崩れ) ○真坂線(3カ所:路肩崩れ)○清滝北原1号線(路肩崩れ)○下前田城内1号線(路肩崩れ)○木杭柳堤線(2カ所:路肩崩れ) ○藤屋敷前田沢線(2カ所:路肩崩れ・道路洗掘)○十文字高清水線(路肩崩れ)○大崎耳取線(路肩洗掘) ○福沼1号線(3カ所:ﾌﾞﾛｯｸ流出)○福沼2号線(4カ所:ﾌﾞﾛｯｸ流出)○荒畑公園裏線(ﾌﾞﾛｯｸ流出)○華島線(2カ所:路肩崩れ) ○向三丁目塚原線(路面洗掘)○師山伊達ヶ森線(路面洗掘)○堀崎志引線(路肩崩れ)○大境堀場線(路肩崩れ) ○飯川地内生活道(路面洗掘)○小野字下蝦沢地内生活道(路面洗掘・路肩崩れ) ○清水地内生活道(4カ所:路面洗掘・路肩崩れ・砂利流出)○賀美田倉ノ沢線(路肩洗掘)○耳取2号線(路肩崩れ) ○丸山朴木欠線(路肩崩れ・路面洗掘)○中館朴木欠線(路面洗掘・水路閉塞)○二枚橋朴木欠線(道路洗掘) ○二枚橋磯田線(道路洗掘)○清水沢字新大境地内生活道(橋梁背面洗掘)○清滝字新按沢地内生活道(路肩崩れ・ﾌﾞﾛｯｸ流出) ○清水沢字堀場表地内生活道(橋梁背面洗掘)○小野字上蝦沢地内生活道(路肩崩れ) ○小野字城崎地内生活道(路肩崩れ)○下蝦沢通線(路肩崩れ)○須賀堂線(路肩崩れ)○古川築道線(路肩崩れ・路肩洗掘) ○清水沢字藤屋敷表地内生活道(橋梁背面洗掘)○北原藤屋敷線(2カ所:路面洗掘・水路洗掘)○清水沢字山崎地内生活道(路面洗掘) ○川熊地内生活道(路肩崩れ)○宮沢西大崎線(路面洗掘)○宮沢字山王地内生活道(路肩崩れ・路面洗掘)○堀場北原線(路肩崩れ) ○朴木欠北股線(橋梁背面洗掘 左岸)○下伏見線(路肩洗掘)○飯川洪井線(路肩崩れ)○堤根矢目線(路肩崩れ) ○雨生沢字新大谷川地内生活道(2カ所:橋梁背面洗掘)○清水字三丁目馬場地内(路面洗掘) ○自動車道東志田1号線(路肩崩れ)○裏馬田一本杉線(路肩崩れ) ○飯川字新田地内生活道(路面洗掘)○清水沢字新田中地内生活道(流草等)○清水沢字向原地内生活道(路面洗掘) ○古林山谷線(その5:路肩崩れ)○長泥沼田線(その5:左岸路肩崩れ)○長泥沼田線(その6:右岸路肩崩れ) ○朴木欠北股線(右岸)(路肩崩れ)○清水沢字新沢地内生活道(路肩崩れ) ○清滝字馬渡戸地内生活道(埋戻し)○大崎字伏見要害地内生活道(路面洗掘)○大崎字上代地内生活道(路面洗掘) ○荒谷真山線(その2:路肩崩れ)○師山地内生活道(路面洗掘)○宮沢三丁目線(藤棚一ノ橋:流木撤去) ○矢目三軒橋線(三軒橋:流草等撤去)○小野字一ノ坪地内生活道(その6:路肩崩れ・横断管洗掘) ○北宮沢字邑沢地内(路肩崩れ)○福沼2号線歩道橋昇降機(2台:施設水没) ○江合川河川公園テニスコート(ネットフェンス破損)○旧洪川(法欠等 13カ所) ○ほなみ親水公園(排水ポンプ配電盤浸水)○長泥川(法欠等 44カ所)○浦ノ沢(法欠等 21カ所)○萱刈川(法欠等 3カ所) ○清水川(法欠 1カ所)○中雨沢川(法欠等 9カ所) ○透川(法欠等 11カ所)○洪井川(法欠 3カ所)○大谷地川(法欠 3カ所) ○八ヶ村江(フェンス倒壊)○堅堀川(堤防法欠) ○私立認可保育園さくら保育園(ホール・保育室等床上浸水)○私立認可保育園 宮城第一保育園(ホール・園長室床上浸水) ○清水沢字三丁目馬場地内生活道(路面洗掘)○自動車道東志田1号線(路肩崩れ)○裏馬田一本杉線(路肩崩れ) 【松山】○林道小坂山線法面崩落路体流出(2カ所)(L=10m H=10m/L=23m H=30m)通行止○林道小坂山線路肩崩落(L=40m H=15m) ○林道小坂山線路面洗掘(L=500m) 通行止○林道石の宮線路面洗掘(L=600m)○林道御本丸線路面洗掘(L=200m) ○林道入町長尾線路面洗掘(L=700m) 通行止 ○林道上野線倒木(N=1カ所) ○林道入町長尾線路肩崩落(L=13m H=3m) ○林道石の宮線斜面崩落(L=20m H=15m) ○市指定史跡金谷亀井園横穴古墳群の一部で土砂崩れ ○新堀川(穴ノ坊地内)堤体流出3カ所・法面崩れ4カ所 ○太夫沢川堤体崩れ3カ所 ○千石堀排水路脇土砂流出 ○林道石の宮線法面表土崩落(L=600m)○林地崩壊(花ヶ崎山 4カ所 A=400m) ○市道金谷広畑線路面洗掘(L=350m) ○市道下沢金井神線路肩・法面崩れ(L=20m)○市道宮下鉄地町線路肩・法面崩れ(2カ所) ○市道下沢館崎線(2カ所) ○市道山王次橋1号線路肩・法面洗掘(L=100m)○鈴根五郎川沿線農道(フェンス倒伏)○市道下沢館崎線(2カ所) ○千石地内生活道(路面洗掘) 【三本木】○林道坂の森線路面洗掘 ○林道川井線路面洗掘 ○(県)長堀川(蘇袋付近堤体崩落) ○土砂崩れ10件 ○舗装破砕1件 ○冠水9件 ○林道坂の森線土砂崩れ(2カ所)○林道坂の森線法面崩落 ○林道西沢線路面洗掘 ○林道青山線路面洗掘 ○路肩破損 【鹿島台】○豪雨影響による職員通勤不可につき高齢者配食サービスが利用不可状態→解消 ○高齢者配食サービス事業所水没による営業停止→解消 ○駐車場冠水鹿島台鈴掛住宅 ○大迫字白金森作業用道路法面崩落(L=6m H=5m) ○市道前林線外(橋梁損壊、法面崩れ、路面洗掘等 110カ所) 【岩出山】○法面崩れ66件 ○道路崩れ3件 ○路面洗掘11件 ○橋梁崩落1件 ○水路土砂堆積12件 ○林道鷺目山線法面崩落(L=50m H=10m)○林道鷺目山線路面洗掘、倒木 ○林道絵図沢館山線路面洗掘 ○林道絵図沢館山線道路崩落(L=10m, W=4m, H=4m) ○林道天堤線路面洗掘、法面表土崩落、倒木 ○林道岩の沢線路面洗掘 ○林道南沢線路面洗掘 ○林道牛の瀬線路面洗掘 ○林道早風線路面土砂流出(L=15m, W=4) ○林道南沢東線路肩欠損、法面崩落(L=20m, W=1m) ○林道館山線路面洗掘、法面表土崩落 ○林道鷺目館山線路肩(L=33m H=8m) ○林道鷺目館山線法面表土崩落(L=50m H=8m)○林地崩壊(城山、毘沙門、桂沢、轟、下金沢、木通沢) 【鳴子温泉】○のり面崩落 ○鳴子要害線/鷺ノ巣沼沼線/築沢線(除去済/通行可) ○鳴子公園線(除去済) ○小身川原線(ﾊﾞﾘｰｸﾞｰﾄﾞ設置/通行可)○山際黒崎線(転石/通行可) ○林道路面洗掘 ○鬼首・大森平5号線/泉田線 ○川渡・黒崎線/小身川原線(通行止継続) ○林道黒崎線法面崩落(A=20m) 通行止 ○林道小身川原線法面崩落(A=50m) (継続) ○林道築沢線法面崩落(A=75m) 19日/通行止解除 ○林道築沢線路面洗掘(L=1,000m) 19日/通行止解除 ○林道南原線路面洗掘(L=800m) ○林道小身川原線路面洗掘(L=2,500m) (継続) ○林道黒崎線路面洗掘(L=2,300m) (継続) ○林道鳥川線路面洗掘(L=700m) ○県治山関係(入沢地内土石流、和田地内土石流及び土砂崩れ、黒崎日向山崩落) ○市道沢通原線(路面洗掘/通行可) ○国有林関係(南山林地崩壊)○林道小身川原線法面崩落(A=50) (通行止継続) ○林道小身川原線路面洗掘(A=2,500m) (通行止継続) ○林道黒崎線路面洗掘(A=2,300m) (通行止継続) ■冠水 市道山際黒崎線(現在通行可) 【田尻】○豪雨影響による職員通勤不可につき高齢者配食サービスが利用不可状態→解消○一級河川佐賀川※大沢字百々前地内(堤防越水) ○大沢字塚越一付近(法面崩れ) ○市道葉山・中沢目線※大貫字館清堤下地内(法面崩れ) ○法定外道路※大貫字清待井地内(法面崩れ) ○平筒・真角線※蕪栗字新長沢浦地内(法面崩れ) ○沼部地内住宅地(斜面崩落)○林道桜田線(路面洗掘) ○林道桜田線倒木・法面崩落通行止 ○市道夜ノ森・牛ヶ坪線※蕪栗字御堂下地内(法面崩れ) ○法定外道路※蕪栗字新長沢浦地内(法面崩れ) ○沼部字下北山内排水路(法面崩れ) ○市道北長根・新田ノ目線※大貫字砂待井下地内(法面崩れ) ○市道葉山・木戸線※沼部字新北山前地内(法面崩れ) ○市道北部道路※沼部字録六月坂地内(法面崩れ) ○法定外道路※八幡字河原目地内(路面洗掘) ○中小塩・加護坊山線※大貫字又平壇地内(路面洗掘) ○祇助寺墓地(法面崩れ)○法定外道路※大貫字下長根地内(路面洗掘)○法定外道路※小塩字眉見地内(路肩陥没) ○市道葉山・中沢目線※小塩字耳取地内(側溝土砂堆積)○市道新山沢線※蕪栗字新山内(法面崩れ) ○法定外道路※蕪栗字恵比須田内(法面崩れ)○市道北長根線※大貫字北長根地内(法面崩れ) ○市道武長根線※大貫字武長根地内(側溝土砂堆積) ○市道田部堂・大懸線※大沢字塚越一内(側溝流水、土砂堆積) ○市道葉山・中沢目線※蕪栗字西条地内(法面崩れ) ○市道夜ノ森・牛ヶ坪線※蕪栗字龍野地内(側溝蓋破損) ○市道寺浦地蔵堂前線※小松字地蔵堂地内(法面崩れ) ○市道沼部・長沢線※沼部字若林地内(側溝土砂堆積) ○法定外道路※沼部字若林地内(路面洗掘) ○市道下長根線※大貫字四島地内(法面崩れ) ○法定外道路※沼部字八幡崎地内(路面洗掘) ○市道北小塩・百々線※小塩字杉崎地内(側溝土砂堆積) ○市道北小塩・荒町線※北小塩字新山王地内(路面洗掘) ○市道漆棒・鹿飼線※大貫字反待井地内(路面洗掘) ○準用河川山王川※大貫字清水尻地内(土砂堆積)
12. 停電	(最多/)	84	0	0	0	0	84	0	【岩出山】上川原町 停電84戸(復旧済)
	現在	0	0	0	0	0	0	0	