

被害区分	大崎市	古川	松山	三本木	鹿島台	岩出山	鳴子温泉	田尻	備	考
震度		6弱	6弱	5強	5強	4	4	6弱		
避難所	最多(名) (世帯)	13 4	8 3	0 0	0 0	5 1	0 0	0 0		【古川】古川保健福祉プラザ 3世帯8名→3/17 6:00 2世帯3名→6:45 1世帯1名→3/17 7:00 避難者帰宅、避難所閉鎖 【鹿島台】鹿島台小学校 1世帯5名→3/17 6:10 避難者帰宅、避難所閉鎖
人的被害	重傷(金治1カ月以上) 軽傷	1 4						1 1		
住家	全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊 準半壊に至らない(一部損壊)	0 0 1 9 50 677						1 4 29 197		※り災証明書発行状況
学校教育		30	17	4	2	2	1	1	3	【古川】古川第三小学校【壁破壊等】古川第四小学校【倉庫下の地割れ等】古川第五小学校【地盤沈下、漏水等】 志田小学校【加湿器落下破壊】古川北小学校【断水】古川西中学校【ホール盤落下、床破壊等】 古川東中学校【壁にひび割れ等】古川南中学校【水道管破裂による水漏れ、天井破壊等】 古川第一小学校【防火水槽故障、玄関前隆起等】旧宮沢小学校【体育館フロア内壁面クラック】 旧滝田小学校【トイレタイル剥離】西古川小学校【ボード破壊等】高倉小学校【壁に亀裂】 古川中学校【ひび割れ等】 古川第二小学校【体育館階段ひび割れ等】西古川小学校【体育館ボード破壊、落下】 旧富永小学校【体育館フロア内壁面クラック2カ所】 【松山】下伊場野小学校【壁破壊等】松山中学校【外壁ひび割れ等】松山小学校【体育館：天井照明から金具落下】 大崎東学校給食センター【天井ボード一部剥離】 【三本木】三本木小学校【廊下、床、壁にひび割れ、ネットワーク不通等】三本木中学校【天井破壊等】 【鹿島台】鹿島台小学校【蛍光灯落下等】鹿島台中学校【壁亀裂、破片多数落下等】 【岩出山】岩出山小学校【ピーカー落下破壊】 【鳴子温泉】鳴子中学校【天井破壊等】 【田尻】田尻小学校【ガラス破壊、断水等】田尻中学校【断水、ひび割れ等】大貫小学校【壁ひび割れ等】
社会教育		37	11	9	5	3	2	1	6	【古川】総合体育館【貯水槽、エラー表示中(3/17朝解消)】図書館【2階トイレ故障等(復旧済)、空調設備使用不可(復旧済)、入口段差、床タイル剥離・破損、1階ベビールーム扉開閉不具合、】 中央公民館【内線不通(3/17朝復旧)】市民ギャラリー【搬入口軒先破損、蔵内外壁落下、蔵屋根破損】 古川地域各地区公民館(本棚から本落下等) フェリス【ボイラーエラー表示(3/17朝解消)、エレベーター停止(3/17夕復旧)、1階従業員出入り口の電灯落下、歩道タイル陥落】 地域交流センター【壁の剥離、歪み等】古川出土文化財管理センター【一部破損】古川武道館【段差等】 古川屋内運動場【陥没等】吉野作造記念館【ケースの破損等】 【松山】松山公民館【駐車場インターロッキング隆起】ふるさと歴史館、B&G【軽微な被害】 青少年交流館【天井、壁落下等】松山体育館駐車場【舗装ひび割れ、隆起】下伊場野地区公民館【壁ひび割れ、欠落等】 茂庭家御霊屋建物【建物被害】茂庭家墓所城【墓石倒伏等】 松山ふるさと歴史館【配管破損、漏水】松山体育研修センター【壁面亀裂】 【三本木】三本木総合体育館【非常放送スピーカー落下、配管からの漏水】三本木学習センター【TV破損、書棚落下】 ふるさと研修センター【壁粉落下、土器破損】三本木野球場【ひび割れ】国指定史跡山畑穴群【西側崖一部崩落】 【鹿島台】鹿島台公民館【調理室、食器破損】鎌田記念ホール【事務室のコピー機破損、天井ボード破損落下】 中央野球場【下駄箱破損】 【岩出山】旧有備館【地割れ等】岩出山公民館兼文化会館【ひび割れ、剥離等、吊りものガイドレールの損傷がみ】 【鳴子温泉】川渡地区公民館【天井の破損】 【田尻】田尻総合体育館【軒天落下、内部エアコンアリーナ吹き出し口、アリーナ壁継ぎ目ズレ等】 大貫地区公民館【壁落下】 田尻文化センター【ホール天井破損2カ所、ホール両面壁損傷】沼部公民館【1階防火扉付近隆起、2階天井破損】 田尻地区公民館【小規模破損】田尻総合支所内歴史展示室【展示品のズレ】
保育所・児童センター		12	6	1	1	1	0	0	3	【古川】こぼと保育園【建物損壊】古川ももの木保育園【食器棚破損】宮城第一保育園【破損多数等】 古川中央児童館【壁掛け時計落下による破損】古川東児童センター【正面玄関前のロータリーアスファルトに亀裂】 古川東児童センター【正面玄関前のロータリーアスファルトに亀裂】 古川福業児童センター【遊戯室天井継ぎ目の隙間広がる】 敷玉学童保育【保育室窓ガラス破損、食器破損】 ハオバブ保育園【更衣室扉破損】わかば保育園【アスファルト舗装一部沈下等】中里メリー保育園【壁面亀裂6カ所】 第2・3めだか、第2・3あすなろ放課後児童クラブ室【内壁一部破損】 【松山】あおぞら園【外部コンクリートひび割れ等・保育室トイレ引戸不具合、排煙窓の丁番不良】 【三本木】ひまわり園【トイレ水漏れ、壁にひび割れ、天井破損、給食室前廊下一部破損、未満児保育室外間陥没】 【鹿島台】なかよし園【施設一部損壊】鹿島台中央児童館【敷地内駐車場付近アスファルトに亀裂等】 【田尻】あまの園【トイレ壁剥離等】 大貫学童保育【トイレ壁剥離等】 【田尻】すまいる園【パソコン破損、玄関ブロック陥没】大貫幼稚園【窓ガラス、天井破損等】 田尻幼稚園【シュレッダー破損等】沼部作業所【屋根側引き込み線外れる、トタンはがれる】
市庁舎		9	4	0	3	1	0	0	1	【古川】東庁舎【エレベーター停止(3/17 6:15復旧済)】西庁舎【断水(3/17 8:30復旧済)】 消防長岡分団【消防車両故障】 落下等によるパソコンの不調 【三本木】議場【天井一部落下】4階東側廊下【漏水】庁舎内【クラック複数カ所】 【鹿島台】3階天井クラック10カ所、3階エアコン落下(1台)、3階照明傘はずれ7カ所、3階壁面クラック1カ所、3階廊下クラック2カ所、南側階段クラック6カ所、エレベーター停止(復旧)、エレベーター1階クラック1カ所、1階執務室前クラック2カ所、1階北側休憩スペース天井クラック1カ所、北側階段ボード剥がれ1カ所、耐火金庫 【田尻】アスファルト亀裂多数、防災テレビ、会議室スピーカー破損
病院		13	7	1	0	2	0	0	3	【古川】本院【正面玄関タイル破損(カラーコーン設置)⇒復旧済、排水管破損】民間病院5カ所【壁ひび等】 健康管理センター【エレベーター停止】 【松山】民間病院【エアコン落下恐れ】 【鹿島台】分院【断水】民間病院【外壁破損】 【田尻】田尻診療所【給湯器故障(復旧中)】民間病院【レントゲン不具合】田尻スキップセンター【施設内水道配管漏水】
市営住宅		17	7	0	5	3	0	1	1	【古川】エレベーター停止6カ所(復旧済)水道供給停止2カ所(復旧済)駅南住宅4号棟【周辺の地割れ】 【三本木】エレベーター停止1カ所(復旧済)混内山住宅【建物周り陥没、舗装クラック】 南谷地住宅【出入口段差・周囲沈下】南谷地住宅【地割れ、住宅周囲・駐車場】南谷地住宅【壁歪み等】 【鹿島台】エレベーター停止1カ所(復旧済)蛇ヶ沢住宅【玄関扉等不具合⇒補修済】 蛇ヶ沢住宅【建物周り陥没、舗装クラック】 鈴掛公園園内【舗装面クラック等】 【鳴子温泉】エレベーター停止(復旧済) 【田尻】通木市営住宅【外壁一部剥離】解体予定
水道施設		22	9	2	3	3	1	0	4	【大崎市配水管被害分】 【古川】漏水 9件(修繕済9件) 【松山】漏水 2件(修繕済2件) 【三本木】漏水 3件(修繕済3件) 【鹿島台】漏水 3件(修繕済3件) 【田尻】漏水 4件(修繕済4件) 【岩出山】漏水 1件(修繕済1件) その他 9件 【県水受水関係】 【松山】第1受水【断水】→3/19 19:55【通常通水】 第2受水【断水】→3/19 19:55【通常通水】 【鹿島台】受水【断水】→3/20 12:15【通常通水】 【田尻】受水【断水】→3/20 10:55【通常通水】
下水道施設		400	290	0	15	11	7	0	77	【古川】浄化槽の浮上、周辺沈下 290カ所(復旧済 22カ所) 【三本木】浄化槽の浮上、周辺沈下 15カ所 【鹿島台】浄化槽の浮上、周辺沈下 11カ所 【岩出山】浄化槽の浮上、周辺沈下 7カ所 【田尻】浄化槽の浮上、周辺沈下 77カ所(復旧済 5カ所)
地区集会所		4	1	0	0	0	0	0	3	【古川】下中目一行政区【集会所敷地漏水】 【田尻】葉山北上山地区【公会堂ガラス損壊】八幡地区【集会所一部損壊】北長根地区【集会所サッシ破損】
その他		10	2	2	3	0	1	1	1	【古川】リサイクルデザイン展示室【書面玄関上部の外壁の一部剥離】ふるさとプラザ【外部階段破損等】 【松山】松山コミュニティ消防センター 下伊場野第3分団ポンプ小屋【シャッター破損】 【三本木】三本木排水機場【蛍光灯本体破損 1カ所】パークゴルフ場【駐車場クラック拡大、防犯カメラ破損等】 高連バス停上り線側駐車場ひび割れ 【岩出山】有備館の森公園トイレ【外壁タイル落下】 【鳴子温泉】旧庁舎裏手・下地獄温泉【源泉スケール抑制剤薬液注入タンク破損】 【田尻】田尻学校給食センター【スライサー、書庫のガラス破損】
社会福祉施設 介護施設等		31	16	3	2	4	0	0	6	【古川】古川保健福祉プラザ【エレベーター3/17 17:00復旧済、内部情報、住基復旧済】 老人保護施設4カ所【エレベーター停止】デイサービス【漏水】居宅介護2カ所【玄関、壁ひび、濁り】 通所介護6カ所【濁り、漏水等】訪問介護【玄関扉不具合】介護老人福祉施設【廊下破損等】 【松山】松山保健福祉センター【天井一部落下】高齢者向け住宅【壁ひび等】通所介護【屋根瓦落下】 【三本木】短期入所【ボイラー故障】訪問介護【漏水等】 【鹿島台】鹿島台農家高齢者創作館【駐車場アスファルトの剥がれ】デイサービス【スピーカー落下】 特別養護老人ホーム【エレベーター停止】通所介護【排水管故障】 【田尻】保健センター【食器棚倒壊、排水口破損】短期入所【亀裂】通所介護【窓ガラス破損】 グループホーム【クロスひび等】介護老人福祉施設【施設外構地盤沈下】 スキップセンター【施設内水道管漏水、ボイラー、温水配管、空調機、トイレ破損等】
非住家 (倉庫・車庫等)	全壊 半壊	0 5						5		【田尻】仲荒長○田尻八幡○中目○葉山北上山○下高野【作業場・集会所一部破損】
農業関連	農作物(ha) パイプハウス 作業場・倉庫等 その他	0 0 12 2								【古川】カントリーエレベーター【施設周辺クラック、段差】JA古川米保管倉庫【荷崩れ約3,800袋】 JA古川西部・南部カントリーエレベーター2カ所【パネル落下等】古川農村環境改善センター【内部壁クラック等】 【松山】カントリーエレベーター【パイプ破損等】 【鹿島台】カントリーエレベーター【パイプ破損等】 【三本木】作業場の柱倒壊(上伊場野) 【田尻】中目地区【作業場一部倒壊】田尻川排水機場【継目コンクリート剥離】 JA新みやぎみどりの米保管倉庫【荷崩れ約10,000袋】 カントリーエレベーター【パイプ破損等】 【三本木】鎌ヶ袋宇大日向○鎌ヶ袋宇直刈庭中【農道の亀裂(15m)】
観光関連	観光施設 温泉施設 その他	1 1 0	0 0 0	1 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 1		【松山】松山酒ミュージアム【インターロッキングの隆起、倉庫の破損等】 【田尻】さくらの湯 地下室貯湯槽漏水、水槽の水漏れ、二階ガラス及び天井破損

