採取日	給水対象地域	採取場所	放射性ヨウ素	放射性セシウム		V 12 147 00
			I-131	Cs-134	Cs-137	分析機関
4月14日	古川	清水浄水場	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	- - 宮城県公害衛生検査センター -
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.8 未満)	
		池月系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.8 未満)	
		真山系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.8 未満)	不検出(0.9 未満)	
		中里系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	
	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.6 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	
		屏風岩系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.8 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.9 未満)	
		上原系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.5 未満)	
5.000	古川	清水浄水場	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	
		岩出山浄水場	不検出(0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.8 未満)	
	岩出山	池月系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.8 未満)	不検出(0.7 未満)	
		真山系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.8 未満)	不検出(0.8 未満)	宮城県公害衛生検査センター
		中里系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	
5月8日		青山浄水場	不検出(0.6 未満)	不検出(0.5 未満)	不検出(0.5 未満)	
	鳴子温泉	屏風岩系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.9 未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.8 未満)	不検出(0.8 未満)	
		上原系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.5 未満)	不検出(0.9 未満)	
	古川	清水浄水場	不検出(_0.5 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.8 未満)	宮城県公害衛生検査センター
		岩出山浄水場	不検出(0.6 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	
	岩出山	池月系浄水	不検出(0.8 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.5 未満)	
		真山系浄水	不検出(_0.6 未満)	不検出(0.5 未満)	不検出(0.8 未満)	
6月26日		中里系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	
	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(_0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	
		屏風岩系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.5 未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.8 未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.8 未満)	
		上原系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.8 未満)	
	古川	清水浄水場	不検出(0.5 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	- - 宮城県公害衛生検査センター -
		池月系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.6 未満)	
7月14日		真山系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.9 未満)	
		中里系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.8 未満)	
	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(_0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.8 未満)	
		屏風岩系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.8 未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.8 未満)	不検出(0.9 未満)	
		上原系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.6 未満)	

	古川	清水浄水場	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.8 未満)	
8月7日	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.7 未満)	不検出(0.8 未満)	不検出(0.7 未満)	宮城県公害衛生検査センター
		池月系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.8 未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5 未満)	不検出(0.8 未満)	不検出(0.7 未満)	
		中里系浄水	不検出(0.8 未満)	不検出(0.8 未満)	不検出(0.8 未満)	
	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	
		屏風岩系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	
		鍋倉系浄水 	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.8 未満)	
		上原系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.9 未満)	
	古川	清水浄水場	不検出(0.7 未満)	不検出(0.5 未満)	不検出(0.6 未満)	- - 宮城県公害衛生検査センター -
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.8 未満)	
		池月系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	
9月1日		真山系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	
		中里系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	
	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.8 未満)	
		屏風岩系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.8 未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.6 未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.8 未満)	不検出(0.8 未満)	
		上原系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.9 未満)	
10月9日	古川	清水浄水場	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.5 未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.9 未満)	宮城県公害衛生検査センター
		池月系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.8 未満)	不検出(0.6 未満)	
		真山系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.9 未満)	
		中里系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.5 未満)	不検出(0.7 未満)	
	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.6 未満)	不検出(0.6 未満)	不検出(0.8 未満)	
		屏風岩系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.5 未満)	不検出(0.6 未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.5 未満)	不検出(0.7 未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	
		上原系浄水	不検出(0.6 未満)	不検出(0.7 未満)	不検出(0.7 未満)	